

DE COMISIONES

SENADO

SECRETARIA

XLIIa. LEGISLATURA
Tercer Período

CARPETA

· Nº 702 de 1987

COMISION ESPECIAL

DISTRIBUIDO Nº 346 de 1987

Agosto de 1987

INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION
DE LA PRODUCCION DE CARNES

Por el que se revisa el sistema vigente en la materia

Fotocopia autenticada de la Resolución de la Cámara de Representantes del día 8 de julio de 1987

Camara de Representantes Nº 5434 CAMA A DE SENADORES

Recipi o Ja hora

Ficha 3/ Cultu/87

Caip ti No. 702/76

Tutto

T

Montevideo, 30 de julio de 1987.

Señor Presidente de la Cámara de Senadores, Doctor Enrique E. Tarigo.

Tengo el honor de remitir al señor Presidente; con destino a la Comisión Especial en Materia de Industrialización y Comercialización de Carnes, fotocopia autenticada de la Resolución aprobada por esta Cámara el día 8 de julio del corriente año.

Asimismo, y de acuerdo al artículo 4º de la mencionada resolución, se adjuntan el Informe de la Comisión Especial para el Estudio de la Situación del Frigorífico Cruz del Sur y los antecedentes correspondientes.

Esta comunicación se remite en la fecha, en cumplimiento de prescripciones reglamentarias.

Saludo al señor Presidente con mi más alta consideración.

HECTOR S. CLAVIJO

Secretario

LETOR CORTAZZO

_

Presidente

LA CAMARA DE REPRESENTANTES ha aprobado la siguiente RESOLUCION

Artículo 1º.- Apruébase el Informe precedente, recomendando la intervención y participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo a los efectos de posibilitar la solución definitiva que asegure la normal actividad del Frigorífico Cruz del Sur.

Artículo 2ª.- Remítase este Informe y sus antecedentes a los Ministerios de Economía y Finanzas, de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Industria y Energía; a los Bancos Central del Uruguay y de la República Oriental del Uruguay; a la Corporación Nacional para el Desarrollo y al Instituto Nacional de Carnes.

Artículo 3ª. - Remítase este Informe y sus antecedentes a la Suprema Corte de Justicia para que por su intermedio sean pasados al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 15ª Turno, en los autos caratulados: "RINFEX S.A. - Concordato" (Ficha Nº 17, año 1984).

Artículo 4º.- Envíese este Informe y sus antecedentes a la Comisión Especial que estudia la Situación de la Industria Frigorífica, de la Cámara de Representantes y a la Comisión que con similares fines fuera designada por la Cámara de Senadores.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de julio de 1987.

HECTOR S. CLAVIJO

Secretario

SECRETARIA

Montevideo, 31 de julio de 1987.

Presidente

Es copia fiel del original.

25×

-	Memorándum elevado por el Frigorífico Cruz del Sur (Rinfex S.A.) al señor Presidente de la República.	1
-	Versión taquigráfica de la sesión realizada por la Comisión el día 8 de agosto de 1986	10
_	Nota de la Junta Departamental de Canelones dirigida al	
	señor Presidente de la Cámara de Representantes	1,8
-	Acta de la sesión de la Junta de Acreedores realizada el día 12 de agosto de 1986	19
-	Informe de la situación del Frigorífico Cruz del Sur presentado en el Juzgado de la. Instancia en lo Civil de 15o. Turno	22
-	Evaluación técnica e informe respecto de la planta realizada por INAC	35
-	Versión taquigráfica de la sesión realizada por la Comisión el día 14 de agosto de 1986	- 52
	Versión taquigráfica de la sesión realizada por la Comisión el día 21 de agosto de 1986	69
-	Versión taquigráfica de la sesión realizada por la Comisión el día 1º de octubre de 1986	79
	Versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante don Gilberto Ríos en sesión de la Cámara de fecha 16 de setiembre de 1986	85
	Versión taquigráfica de la sesión realizada por la Comisión el día 11 de noviembre de 1986	88
		102
		106
	Versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante don Gustavo Varela en sesión de la Cáma-	
	ra de fecha 18 de marzo de 1987	108
	Respuesta al Pedido de Informes realizado por la Comisión a	
	INAC por intermedio del Ministerio de Ganadería. Agricultura	
		111 -
- '	Versión taquigráfica de la sesión realizada por la Comisión el día 23 de junio de 1987	27
- \ e	Versión taquigráfica de la sesión realizada por la Comisión el día 25 de junio de 1987	57
- 1	lota de la Corporación Nacional para el Desarrollo 1	77

FRIGORIFICO CRUZ DEL SUR

RINFEX S. A. MINCON 531 Esc. 101 98 78 48 - 90 15 48

Direc. Tologic: CRUZDELSUR Toloic: CRUZSUR: UY 6479 Montavides - R. C. Unicase

PLANTA INDUSTRIAL: RUTA 69 - KM 31 - CANELON CHICO

Memorandum:

PRIGORIFICO CRUP DPL SUR - RINFEX S.A.

A: Sr. Presidente Electo de la República

Dr. Julio María Sanguinetti:

DF: Comisión Interventora Judicial de Rinfex S.A.

SUMARIO:

- 1. Situación Jurídica de Rinfex S.A.
- 2. Descripción de la Planta Prigorffico Cruz del Sur.
- 3. Fstado de situación al 30 de setiembre de 1984.
- 4. Posibles soluciones.
- 5. Propuesta.
- 6. Anexo: Normativa vigente en el subsector pecuario.

RINFFY S.A.

Rincón 531 P. 1. Tel.: 95 95 07 - 95 85 80 95 70 82 - 95 86 81 Telex: CRUTSUR UY 6479 DICIEMBRE 1984.

1. SITUACION JURIDICA DE RINFEX S.A.

- 1.1- RINFFX S.A. fue constituida con fecha 12 de junio de 1962, siendo aprobado sus estatutos por resolución del Poder Ejecutivo del 20, de diciembre de 1962, cuenta con un capital autorizado de N\$50.000.- siendo el titular de la mayoría del paquete accionario (N\$39.962.- valor nóminal-79,92%-) el Sr. Lorenzo Henderson Lombardini.
- 1.2- Como resultado de un progresivo deterioro económico-financiero, RINPEX S.A. solicitó concordato judicial ante Juzgado Letrado en lo Civil de 17° Turno ficha C455/81, decretándose la moratoria provisional de estilo; por auto Nº 17.231 de fecha 11 de noviembre de 1981.
- 1.3- Por disposición del referido Juzgado, de fecha 19 de octubre de 1982, dictada a propuesta conjunta de la mayoría accionaria y de los acreedores por remisión de haciendas, se decretó la intervención judicial de la empresa designándose una Comisión Interventora integrada por el Ing. Félix E. Fubillaga como Presidente, y el Sr. José Alvarez Paseyro como Secretario, con plenas facultades de dirección, administración y representación, y al Dr. Jorge Tálice como Interventor Veedor en representación de los accionistas. Dicha Comisión Interventora administra la empresa desde el 1º de noviembre de 1982, habiéndose operado recientemente la renuncia del Sr. Veedor. A partir de la transformación en Juzgado de Pamilia de la referida Sede, el trámite concordatario es competencia del similar Letrado en lo Civil de 15º Turno ficha 17/984, en el cual la Junta de A- creedores resolvió suspender sus deliberaciones hasta la asunción del nuevo gobierno.
- 1.4- La destión cumplida por la Intervención se ha dirigido al cumplipiento de los miguientes objetivos:
 A- Incentivación al máximo posible, del empleo de la capacidad in-

dustrial, complementando la prestación de servicios para terceroa, con niveles propios de actividad, que habiliten mirgenes
de utilidad que hicieran posible: a) la formación de un capital
de giro que permitiera la actuación de la empresa.

b) el diseño de un plan de pacos, posible, del cuantioso pasivo de la empresa.

- B- Pstablecimiento de un acuerdo con el acreedor hipotecario Banco de la República Oriental del Uruguay que evitó la ejecución judicial que oportunamente este promoviere, (Juzgado Letrado en lo Civil de 1º Turno ficha C/746/82), ambientando la atención compartida del pasivo preferente y del quirografario. Los parámetros, desarrollos y resultados de dicha gestión se encuentran detallados en el expediente seguido ante el Juzgado Letrado en lo Civil de 15º Turno ficha 27/984.
- C- Armonización progresiva de la situación financiera de la espresa con su situación contributiva ante la Dirección General Impositiva y la Dirección General de la Seguridad Social, obtaniendo mediante convenios, los recaudos reglamentarios necesarios para el desarrollo normal de los negocios. (Constancia I.V.A.)
- D- Mejoramiento en edificios y equipos que habiliten a la prestación de un eficiente servicio frigorífico, así como al mantenimiento y ampliación de las habilitaciones higiénico sanitarias requeridas en la exportación de productos cárnicos.

2. DESCRIPCION DE LA PLANTA INDUSTRIAL:

PRIGORIFICO CRUS DEL SUR

2. 1- Ubicación: Ruta 59, Km. 31,500, Canelón Chico, Depto. de Canelones.

Oficinas centrales: Rincón 531 P.1 - Tel.: 95 95 07

5 85 80

5 86 81

Telex: CRUSSUR UY 6479

2. 2- Tamaño: a) corrales: corrales techados de hormigón para 750 vacunos.

- b) Playa de faena y menudencias: 500 vacunos 8Hrs.
- c) Cámaras pre-frío y congelación: 3.400 medias reses a a raxón de 3 por metro lineal de riel.
- d) Capacidad máxima de congelación: 35 tons. diarias.
- e) Pesosado: hasta 20 tons. producto terminado 8 hrs.
- f) Depósito: hasta 400 tons. en cajas.
- 2. 3- Destinos: La Planta puede trabajar simultáneamente para el Abasto interno y la exportación. Los destinos en el exterior son todos aquellos países que aceptan la documentación sanitaria uruguaya. Se agrega Suiza.- No habilitada para el Mercado Común Europeo, Estados Unidos e Israel.
- 2. 4- Aqua: Conectada a la red nacional de OSE con un tanque de 1.000.000

 lts. de capacidad y una planta de potabilisación de aguas

 fluviales produce 450.000 lts. cada 24 hrs., obra efectuada

 por la actual intervención, que repercutió en importante eco

 nomía y eficiencia.
- 22. 5- Fnergia: Conexión directa con UTE, suficiente para la marcha simul tánea de todos los motores instalados. Sin grupo electró geno de respaldo.
 - 2. 6- Servicios: Taller electro-mecánico con el único cometido de reparaciones menores y desarmado y armado de equipos.
- 7- Empleados mensuales: pormedio 68.
 Pmpleados jornaleros: pormedio 250.
- 2: 9- Sueldos v tornales: propedio etercicio 93/94 N\$2:119.015,51 mensuales.
- 2. 9- Tributación D.G.I.: promedio ejercicio 43/44 N\$2:547.823,30 -- mensuales.

2.16- Tributación a la D.G.S.S.; promedio ejercicio 83/84 - N\$343.292,11

3. RINFEX S.A. ESTADO DE SITUACION AL

30 DF SPTIEMBRE DF 1984 (TIPO DE CAMBIO: N\$58,25)

ACTIVO

Planta y equipos	- u\$s	3:332.986,49
Bristencias	U\$8	84.917,54
Activos contalhes no efectivizable	a corto y mediano	
plazo, incluyendo cráditos en gestión	jurídica y morosos U\$S	656.872,54
Caja bancos y créditos a cobrar a	corto plazo U\$8	555.550,88
Nominal	U\$8	2.32
TOTAL DE		4:630.329,77

PASIVO

Acreedores con garantías reales			
Bco. Rep. O. del Uruquay	niss	12+588.598,53	
Acreedores por importación	==	4.5	
de bienes de uso	U\$S	57.477,37	U\$\$12:646.075,90
Acreedores privilegiados			
Acreedores fiscales	USS	2:421:741,65	
Acreedores por obligaciones sociales	U\$8	377.561,23	U\$8 2:799.302,88
Acreedores estatales			
Sco. Central del Bruguay	U\$S	2:292.759,36	
Ministerio de Poonomía	uşs	2:088.877,17	
C.A.D.A. eimpuestos municipales	U\$S	74.412,36	
Banco de Seguros del Estado	U\$S	38.800,16	U\$8 4:494.849,05
Otros acrestores			
Acreedores por compras y servic	108	533.975,07	
Provisiones varias	U\$S	25.111,11	
Previsiones varias	U\$S	1:814.852,05	
Otros	U\$S	45.787,11	U\$8 2:419.725,33
			U\$822:359.953,16

3.2- Asimismo, resulta notoria la existencia de un importante crédito del Estado y demás personas públicas, resultante de adicionar a la deuda hipotecaria con el Banco de la República Oriental del Uruguay los adeudos de origen tributario, más lo debido al Banco Central del Uruguay, Ministerio de Foonomía y Finanzas, C.A.D.A. y Banco de Seguros del Estado, conformando un volumen total que puede estimarse en aproximadamente veinte millones de dólares.

Prente a ello el Pasivo quirografario por concepto de compras y servicios asume una proporción de mucha menor entidad que no supera el 2,39% del Pasivo total.

En esta valoración resta determinar el criterio de actualisación de los créditos, elemento de especial significación para los expresados en moneda nacional, situación en que se encuentran la totalidad de acreedores quirografarios por ventas y servicios.

3.1- De lo expresado surge que el destino de la empresa requiere una decisión política a su respecto, ya que RIMPEX S.A. como empresa privade ha perdido varias veces su capital, estando absorbido la totalidad de su Activo por el crédito hipotecario del Sanco de la República Oriental del Uruguay, no llegándose en una ejecución judicial ni siquiera a la satisfacción total del mismo.

4. POSIBLES SOLUCIONES

Las cifras enunciadas en el capítulo anterior, demuestran que la empresa, ni aún adecuadamente capitalisada y operando a full, podríahacer frente a los servicios financieros de su deuda, quedando descartado por imposible la amortisación razonable de la misma. Ello conduce al estudio necesario de fórmulas de transformación de la empresa respecto de su actual estructura jurídica a cuyos efectos se analisarán distintas hipótesis, concluyando con la que a juicio de esta Comisión resulta la de mayor valides. Todo ello en el entendido de que si bien RIMPEX S.A., como empresa privada, se encuentra en estado de liquidación y su valor es negativo, su planta industrial Frigorífico Crux del Sur, constituye un establecimiento moderno, apto, y con una importante función a cumplir en el patrimonio nacional al cual pertenses.

A efectos de valorar, como hipótesis de trabajo, otras alternativas se menciona:

4.1- Remate derivado de Ejocución hipotocaria o liquideción de la sociedad anónima. Ya se ha referido que el Banco de la República Oriental
del Uruguay promovió acción de ejecución hipotecaria, la que fue
suspendida como consecuencia del acuerdo con esta Comisión Interventora al pactarse una retención sobre el volumen total de las
exportaciones. La supuesta continuación de dicho juicio puede concluir en una subasta que, sobre un valor normel de comercio provoque la transferencia jurídica de la empresa a manos de otro operador
privado. Filo consolidaría la pérdida definitiva, no solamente de
gran parte del crédito hipotecario, que no sería cubierto, sino
también la de la totalidad del pasivo no preferente, sin redundar
en beneficio alguno a la comunidad en su conjunto ni específicamente
a los intereses públicos comprometidos en la industrialización frigrorífica

1.2- Una segunda hipótesis de trabajo podría ubicarse en una extensión del régimen convenido con el Banco de la República Oriental del Uruguay, abercando a la totalidad de los acreedores estatales. Es decir, la operativa industrial adecuadamente capitalizada, se destinaría en sus utilidades a cancelar los créditos quirografarios privados, fundamentalmente remitentes de hacianda - estableciéndose en favor del Estado un porcentaje del volumen exportado a través del Banco de la República Oriental del Uruguay, para la atención del Pasivo público. Lo expuesto importa un régimen que mantendría eierta similitud con lo previsto para la industria frigorífica por el decoreto 402/971.

Debe anotarse que el esfuerso que soportarian las finanzas públicas por la vía de la postergación en el tiempo de la satisfacción de sus créditos, aprovecharía en definitiva el patrimonio privado de los titulares del actual paquete accionario.

Dentro de estos lineamientos, la suscrita Comisión Interventera, efectuó una propuesta al Estado - Seplacodi Ministerio de Bossemía y Finansas - en vistas a la próxima celebración de la Junta de 3-creedores y como medio de lograr una solución paliativa que evitara la liquidación judicial. El pronunciamiento fue denegatorio, achre la base de considerar que no correspondía la poetergación del crédito del Estado frente al de los acreedores privados, en un ensuedre operativo que no aseguraba una adecuada capacidad de repaga, per el porcentual de retención sobre exportaciones, que se asignaha al conjunto de los créditos públicos.

5. PROPUESTA

5.1- Valorando en su globalidad el panorama del sector y la inserción que en el mismo tiene la empresa - su Planta Industrial -, se considera que la solución de mayor trascendencia para los diversos is-

tereses en juego, requeriría la transformación jurídica de RIMPEN

S.A. en una empresa de economía mixta, integrada por el Estado
como accionista mayoritario - mediante la aportación como capital

de sus créditos (esencialmente la Planta Industrial) y los produc
tos agropecuarios, integrados en forma cooperativa al capital mino
ritario.

- 5.2- La supresión del Frigorífico Nacional y las limitaciones esporádicas a la exportación de ganado en pie, dieron lugar en el pasado reciente a una importante tensión por oposición de intereses entre los sectores de producción de haciendas y la industria firgorífica, acentuada por su inmediata coincidencia con una fase depresiva de precios en el ciclo ganadero, colisión no adecuadamente atemporada por el Estado.
- y 1982, determinó un exceso de oferta de haciendas y consecuentemente una disminución de entidad en su precio relativo, ambientando una importante ganancia para la industria -fundamentalmente en aquellas plantas adecuadamente manejadas y con rasonable nivel de endeudamiento-, todo lo cual condujo a la creación de grupos de productores incursionando en la actividad industrial, mediante la modalidad de la faena a façón, en plantas que disponían de capacidad industrial ocios

Tales operaciones, protagonizadas por entidades tales ocmo P.U.L., COPAINOR y Central Cooperativa de Carnes, proporcionaron a sue adherentes - en la recientemente transcurrida fase del ciclo ganadero caracterizada por la abundancia de oferta y precios deprimidos - una sustancial mejoría en el precio de la misma, por la vía de transferir al productor la ganancia derivada de la actividad industrial y de exportación, limitando el insumo industrial al precio de la façón.

5.4- Esta presencia accidental de los productores en la actividad indus-

oido, talas como IMPRIMSA, MFLILLA, o aún co tra Planta Phigonifico Chur Del Sun. tablecimientos cuyas empresas titulares han virtualmente desag a instalarse en forme definitiva en alguno de

La elección de ésta última surge en forma se enquentra en adecuadas condiciones operativas evidente per

Ya existe; . asimismo, una fluida relación con F.U.L. y bories en CRUS DEL SUR. aber estos grupos de productoras operado en condiciones satisfa

- Mensuel FUCREA oct. nov. 84 H*120. Montevideo). Ms convenientes" (conforme F. Gamio - Bl Ciclo Ganadero estigo y oceranºo covunturalmente un la extracción de cate nivel técnico, se considera como un instru de productores y representantes del Estado; actuare o efectos negativos del ciclo ganadero, que
- para el aprovisionamiento de materia prima. tes frente a la demanda de la industria, la cual entre es com Al revertirse la naturalmente por ser la fase de escases. que es la de optimisar el precio de la hacienda, lo qu pasa a ser marginal y aún sin ella logram su verdadeta finalida de las empresas frigoríficas en situación de deseguilibrio nución del stock, el productor se encuentra en condiciones prefere tuación iadustrial de los grupos de productores y financiero y consecuentemente disminuye - si no fase del ciclo pecuario con su consiguiente dieni-Ello provoce la crisia

crisis de empresas friedríficas que no están en condiciones de Pata, que es la situación actual, acarres the la dura lapsos de rentabilidad petencia de las empresas consolidadas muy escasa y adm negative,

trial aspira a instalarse en forma definitiva en alguno de los establecimientos cuyas empreses titulares han virtualmente desaparecido, tales como INFRINSA, MELILLA, o aún como en el caso de ausetra Planta FRIGORIFICO CRUS DEL SUR.

La elección de ésta última surge en forma evidente per ser la finice que se enquentra en adecuadas condiciones operativas)

Ya existe; asimismo, una fluida relación con P.U.L. y Copainos, al haber estos grupos de productores operado en condiciones satisfastorias en CRUS DEL SUR.

- 5.5- A mivel técnico, se considera como un instrumento de atenuación de los efectos negativos del ciclo ganadero, que "alguna planta en menos de productores y representantes del Estado, actuara seme ente testigo v ocerando covunturalmente un la extracción de categorías más convenientes" (conforme P. Gamio El Ciclo Ganadero Boletía Mensual -{FUCRFA oct. nov. 84 N#120. Montevideo).
- nución del stock, el productor se encuentra en condiciones preferentes frente a la demanda de la industria, la cual entra se competencia
 para el aprovisionamiento de materia prima. Ello provoca la cricis
 de las empresas frigoríficas en situación de desequilibrio económico
 financiero y consecuentemente disminuye si no desaparece la setuación industrial de los grupos de productores ya que tal gamesia
 pasa a ser marginal y aún sin ella logran su verdadera finalidad,
 que es la de optimizar el precio de la hacienda, lo que ya se da
 naturalmente por ser la fase de escases.

Fata, que es la situación actual, acarres - como se de diche - la crisis de empresas frigoríficas que no están en condiciones de afrector la dura competencia de las empresas consolidadas economicamente.

dendo lúmer a lapsos de rentabilidad muy escasa y ada negative, siendo

propicias pare la formación de abultadas deudas en el sector industrial. Pjemplos de ello lo han protagonizado, en los últimos tiempos: MORFRO Y CANTO, TITANO S.A. y otras empresas del sector.

5.7- De lo que antecede surge que el interés de los productores rurales, actuando por sí o por intermedio de grupos cooperativos radica en la obtención del precio máximo por la hacienda remitida. Por ello, de acceder al control de una planta industrial, la predominancia de dicho interés, llevaría ineludiblemente a la descapitalización de ésta, por la no radicación en este sector de los medios económicos indispensables para las tareas de conservación, mejoramiento técnico, capital de giro, reservas, etc. situación de lo cual es ejemplo elocuente el caso INPRINSA, de forma tal que debe reconocerse la necesaria existencia de una oposición de intereses instantánea entre la producción y la industria, si bien en el largo plazo sus objetivos pueden ser comunes.

La capitalización del paquete accionario minoritario - propiedad de los productores - podría integrarse a través de varios mecanismos, una de los cuales sería la asignación de recursos derivados del crédito que dispondría el sector por devolución de impuestos.

ne otro orden, podrían arbitrarse fondos, derivados de retenciones sobre el valor de la hacienda remitida, en márgenes no mayores al 1,5%, a efectos de no restar competitividad a la Planta frente al resto de la industria, máxime no estando suficientemente desarrollada una disciplina cooperativista en este sector.

5.8- Se conformaría una administración bipartita donde la permanencia de la industria y de la defensa del interés del Estado en el tema, estaría representada por la mayoría del Directorio y a través de la minoría - representantes de los productores - el sector productor estaría habilitado para conocer y controlar, desde dentro, el costo y mecánica en general de la gestión industrial, dando trame-

parencia al mercado, y actuando, en su caso, como planta testigo y de regulación del precio en el mercado de haciendas.

Es así que, en la etapa del ciclo con precios tope en la hacienda, el productor puede dirigir sus ventas a cualquier empresa, ya que las reglas del mercado le aseguran una adecuada composición del precio.

Simultáneamente, en esta etapa, su caracter de accionista de la sociedad en cuestión no le sería redituable, al ser marginales las utilidades de la industria. Pero en la etapa de depresión del precio, - abundancia de haciendas - el precio del ganado se vería incrementado por el dividendo producido por las ganancias - 49% - de éstas de la industria, mejorando en definitiva el precio por kilo remitido. A su vez, la presencia de delegados de los produptores en el Directorio, asegura una determinación del precio de compra no influida por la intención de una optimisación de la ganancia industrial actuando como testigo en el mercado de haciendas, sin necesidad de recurrir al expediente de la exportación de ganado en pie.

- 5.9- No se considera aconsejable la asignación de la Planta aún en el régimen referido a un sólo grupo de productores. Ello por las siguientes razones:
 - A- La finalidad hásica buscada es el acceso de todo productor a una Planta de faena, de la que forma naturalmente parte, sin necesidad de mediatización alguna.
 - B- Crearfa su asignación una situación de discriminación injusta hacia los restantes grupos, que habiendo protagonizado igual actuación industrial no recibirían igual tratamiento.
 - C- Wingún grupo en su dimensión actual controla suficiente velumen de hacienda como para satisfacer la capacidad industrial instalada de Crus del Sur, máxime cuando la participación en cada
 negocio, es evaluada de acuerdo a las categorías y disponibilidades

de haciendas y en relación a la globalidad del mercado y del negocio pecuario.

6. ANPXO: NORMATIVA VIGENTE EN EL SUBSECTOR PECUARIO

La normativa vigente que determina las reglas de juego en el subsector pecuario está contenida en las denominadas medidas de agosto de 1978, a saber:

- 6.1- Ley 14.810 del 11 de agosto de 1978 que establece:
 - A- Competencia privativa del Poder Ejecutivo en todo lo concerniente a plantes de faena, abasto de carnes, documentación de tenencia y movimiento de productos cárnicos y habilitación de establecimiento expendedores de carne.
 - B-, Supresión del Frigorífico Nacional, dando directivas para su liquidación.
- 6.2- Decreto 458/978 del 11 de agosto de 1978 que establece la libertad de abasto en todo el territorio nacional y la exigencia del aval bancario en la compra a plazos de hacienda con destino a faena.
- 6.3- Decreto 459/978 del 11 de agosto de 1978. Permite la libre instalación de plantas de faena e industrialización de carnes.
- 6.4- Decreto 460/978 del 11 de agosto de 1978 que determina el control de calidad comercial de las exportaciones de productos cárnicos al Instituto Nacional de Carnes.

COMISION INTERVENTORA JUDICIAL

Ing. Pélix E. Fubillaga Presidente

Secretario





Nº 995/86

Nº 494/86



2608 60 12

: BO HORAS

CHILLIP 3202

Terorio (

rt .

SERIE	A	Nº	22	360	٦
SEMIE		INI	_ Z J	JOI	J

. Canelones, B de agosto de 1986
Señor Presidente de la Câmara de Representantes
Don LUIS ITUÑO
Palacio Legislativo .
Montevideo
De mi mayor consideración:
La Junta Dapartamental de Ca-
nelones, en Sesión realizada el 5 de agosto corriente,
al considerar una nota presentada por varios Ediles, -
respecto al inminente cierre del Frigorifico Cruz del
Sur, resolvió dirigirse a usted, haciando conocer su
preocupación por la desición por parte del Bando de la
República Oriental del Uruquay del cierre de dicho fri-
corifico en un plazo perentorio (45 días a partir del
30/6/86)
Por tal motivo se exhorta a
la sensibilidad de quienes tienen en sus manos la solu-
ción de una problemática que afecta a más de 400 fami-
lias de este Departamento, por entenderse que en la ac-
tuel covuntura no se puede permitir el cierre de una
fuente de trabajo con las caracteristicas del Frigori-
fico Cruz del Sur
Del mismo tenor se curs ó Ofi-
cios a los Groanismos que tienen incerencia en la mate-

/ria y Telegrama al Señor Presiden Sin otro parti la oportunidad para saludar a usted	cular, hago propici
	cular, hago propici
a oportunidad para saludar a ustad	
	muy atentamente
	20
Santitude 1	
The state of the s	NGFL CARDOZO
ORGE DE SIMONE Pr	esidente
Mersterio General	
The second secon	and free to the second second
to the second	
CAMARA DE REPRESENTANTE	S
Secretaria	
the second secon	The second second second
Carpeta IIº1267 86	,
	• S .C
	idente de
Da sesion de la fecha el color l'est	
	7
Especial	
	rio
to the state of th	the state of the
The state of the state of the state of	and the same of the same
	++ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
the state of the s	

31.5

5 X

le cluded de Montevideo el doce de agosto de milnovacientos ochenta y seia, estando enaudiancia la Señora Juez Letrado de > Peimera Instancia en la Civil de Récimo Huinto Turno, asistida por el suscriito Actuario adjunto, con la asiatencia de la interio Econom. Fernando Calloia y Max Mon con su abonado ase sor Dr. omas Brause; el: 8co entral delciruquay representado p el roc. Daniel Artecona, el Dr. Jorge Vazquez en representació de los Bancos Ildave y Martinez, Banco de obranzas y Banco Per centil del ^Rio de la Plata (bancos en liquidacion), <u>él Dr. Juji</u> Moreno por el Miniaterio de Economia y Finanzas: Çdór: ±Guillera Remirez interventor veedor; y le; Pres. Amadeo Viera por Mobert Fry Int Corporation segun credito denunciado en autoa: Dr. Cami lo Martinez lanco por la Liga de Defensa Comercial en represen tacion de Colorex SA, Fernando Garcia S.A., Olivetti Uruguay S. terro Vignoli S.A., Ipuse, Intertalkie S.A.; Pr. Raul Castagi por Jose Luis Pujol Sove: Rematador Luis P. Lenguas como constonatario; Dr. Nestor Homero "ndrade por Homero E. ndrade, consigna erio; Dr. Jose artinelli Terra por La Porfia Soc. Ganader Felipe Arburus (acrredor) Sr. Jose Therto. representación de "oble y Berruti: Sr. Heber Silvest nglo mericano Ltda (acreedor); Dr. Holmes Gallero en repr pion de Maccio Y Cia (acreedor); Sr. Edgardo Irigaray en repres scion de Edgardo frigarey (acreedor).encedida la palabra alos interventores, luego a los e de los screedores, luego de varios dialogados se arrib ma solucion en base a la propy sta presentada por al Dr. artinelli que consiste en lo siguiente: 1) proceder à

cion de los creditos a cuyos efectos los aprendoras concurrirante la "ede de la Comision Interventora; estando fecultados para efectuar observaciones hasta la proxima Junta o ante el uzgadoen el momento pertinente y antes de dicha fecha - 12) Prorrogar esta Junta hasta el día 14 de octubre a las 15 horas: v 3) Designar como delegado de los acreedores quirografarios privados an lancomision Interventors al Dr. Nestor Andrade - con las mismasfacultades que se la adjudicaron al Contador Veedor Cdor. Bui-Hermo Mamirez .- " wine to a appoint of the Oido lo cual la Sra. Juez proves Pengase por resolucion lo so licitado por los acreadores e interventores concurrentes .- "Pro rrogase esta junta hasta el dia 14 de priubre a las 15 horas. y designase delegado de los screedores quirografarios privados al Dr. "estor Andrade. - . - : total abmounts , as your n stendo para mas; ma labra la presente que firman

25×

120 * :-0 4 ì 1,

Comisión Especial para el estudio de la situación del Frigorífico Cruz del Sur

> INFORME ACTUAL DE LA SITUACION DEL FRIGORIFICO CRUZ DEL SUR PRESENTADO EN EL JUZGADO LETRADO DE 1ra. INSTANCIA EN LO CIVIL DE 15º TURNO

ш

25 ×

SESOR JUEZ LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN 10 CIVIL DE 15° TURNO.
FERNANDO CALLOIA y MAX KON en su representación de RIMFEX S.A., en expedien-
te caratulado "Rinfex S.A. Concordato" (ficha Nº 17 año 1984), al Sr. Jusz
cecince:
Quan en atención a los cometidos impuestos durante el desarrollo de la Junta
ce Acreecores efectuaca el 20 de agosto de 1985, cúmplenos informar sobre lo
siguiente:
I) Comportamiento económico-financiero de la empresa durante el período 2 de
setiembre ce 1985 al 30 de junio de 1986 (Anexo I).
II) Evaluación tácnica de la Planta Industrial (Ameio II).
Por lo expusto, al Sr. Just pedimos:
Que se tenga por formulado el informe que se da cuenta en el cuerpo de este.
escrito y ant enevos

the br

 \odot

I) Comportamiento econômico-financiero de la empresa durante el paríodo 2 de
setiembre de 1985 al 30 de junio de 1986.
La gestión de la presente Comisión Interventora comenzó el 2 de setiembre de
1985
En ese momento la empresa observaba una situación económico-financiera suma-
mente crítica. Desde el punto de vista económico el resultado era deficita-
rio según surge del cuadro Nºº 1, hecho que paulatinamente fue agotando las re
servas financieras. No se hacía frente a las obligaciones con la Dirección -
General de la Seguridad Social a la vez que se había incumplido con el pago
a la Dirección General Impositiva del mas de marzo de 1985. Financieramente,
los escasos recursos disponibles no alcanzaban para hacer frente al pago del
Impuesto al Valor Agregado a hacer efectivo en setiembre de 1985.
Ante esa situacion se estableció como objetivo prioritario lograr un funciona-
miento operativo equilibrado de forma de que la empresa no generara mayor -
enceunamiento. Para ello se procuró aumentar el nivel de fasna tanto propia
como de façón, adecuar las tarifas por los servicios prestados a los efecti-
vos costos de producción y reducir al mínimo los gastos operativos.
Con el correr del tiempo, los objetivos se fueron alcanzando.
El aumento en el nivel de actividad fue paulatino, en principio, bajo la mo-
calidac de façón y sobre principios de 1986 incorporando fasna propia en la
medica que la disponibilidad crediticia se hizo efectiva.

O

CUNDED Nº 1

	(ART CRIDESHA)			
	Bovinos	Ovinos	Total 2	
Oct-Dic/94	7.995	81.991		
tine-har/85	15.902	55.308	21.433	
Abr-Jun/85	11.018	6.938	11.712	
Jul-201/82	10.507	3.213	10.828	
uct-bio/85	20.158	25.898	22.748	
Ene-Mar/86	14.531		14.531	
Abr-Jun/66	21.429		21,429	
a/ un ovino equive	le a 0,10 vacuno		• •	
in cuento a las ta	rifas por los servicios	prestados, ésto	os se llevaron a aqu	-
llos niveles que o	ubrieran los costos oper	ativos totales.	Un sólo indicador	
basta: la tarifa ;	por el servicio de fama	se incrementó	un 600% entre agos-	

or to de 1985 y junio de 1986.-En relación con los gastos operativos se recionalizó y perfeccionó el siste-

ma ce compres de materiales e insupos en busca de mejorar las condiciones de compra y ca acquirir lo estrictamente necesario para el funcionamiento de la empresa. Por otra parte, se enceró la renegociación de los convenios de Productividad del Personal Chreso debido a que los convenios existentes_- vigen tas casda finas de los años sesenta - significaban una pesada carga para la : empresa. En ese sentido, hoy la espresa cuenta con convenios en todas las secciones de Producción que representan una asjora significativa respecto de los anteriores. A título de ejemplo, en la Sección Playa de Fasna para ganar una hora de joural era necesario famar 34 reessi mientras que abora ese valor se elevó a 45 res

los ejustes ambériormente exemutados posibilitaren alcamaar al objetivo prio-
zitario perpuesto: logner un dendimentato operativo equilibrado tel cual
so observe on al algulante custos

CHOID IF 2

MANAGE COMMENTS IS REPORT S.A.

(accisom digentiament de estava incomiliardo, ni quesa financiaros).

TELEMENTO CONTRACTO

Ope-Dig/94 086 6.641,370.-)

Man-Man/45 (88 10.283.211.-)

Jun-Jun/85 (MF 10.764,058.-)

242-got/85 045 8,427,130,-)

Non-tens/06

(105 21.906.110.-)

Mar-Jan/M .

ME 3.523.440.-

Asimismo, merces emplicares el simitado difficit del trimestre enero-entro de 1965. En ese período infinye decisivemente el decesto de ausento de salarios en enero de 1966 menerativo el 1º de octubre de 1965. El se tiene en commeta que, en persente, se desestó un sumero de salarios superior el 50% cuentre de la inflantés del período en canadamentos equilió en termo el 189, se tiene una tiene de los que ejenticis dener cuetro meses de missoccividad del cordes del 430 de los joinales elementos.

Un base e los menticados entes esquestos se pudo hacer fragtes a la appor pertes de las ebligaciones generadas en el período. Se observaron pagos puntuales con la Dissección General Repositiva tento se la que hace e las oblicgaciones generadas como e la cueta menitante del começão exigêntes por edeutos estaciques e esta administración. Por otra peste, en comunó a hacer
france a los sportes percenales em la Dissección General de la Securidad So-

cial a partir del mes de abril de 1986 refinanciándose los adeudos. Las remineraciones al personal se realizaron en los períodos legales y, en la sotualidad se hizo frente al pago de medio aquinaldo y gran parte de las licencias generadas. Respecto a los pasivos con proveedores, estos se encuentran totalmente al día. Asimismo, se cancelaron todos los créditos por prefinanciación de exportaciones concedido por el B.R.O.U.-En segundo lugar, fue objetivo de esta intervención lograr que el frigorifico volviese a ser exportador directo, superando de esta forma los problemas cerivados de faenar para terceros bajo el régimen de façón,-Los obstáculos encontrados para lograr exportar fueron varios. En primer lugar, no existían en la empresa antecedentes de exportaciones anteriores de forma que todos los clientes del exterior que posee hoy el frigorífico fueron aportados por la actual Intervención. En segundo lugar, recién se logró obtener una linea de credito en el Banco de la República Oriental del Uruquay en febrero de 1986, lo que impidió concretar negocios con anterioridad a pesar de las excelentes oportunidades de exportación al mercado brasilaño. En ese sentido, la cuota de exportación asignada por I.NA.C. de 325 tons. en diciembre de 1985 con destino a Brasil, debió cederse ente la imposibilidad de contar en tiempo con el crédito necessario. En tercer lugar, sólo con un financiamiento dúctil es posible hacer frente a negocios de exportación ya que es necesario financiar la totalidad del gasto en hacienda cuando, en general, no se punde exportar todos sus componentes simultáneaments. En ese sentido, reción con la recuperación financiera de la empresa en los primiros meses de 1986 pudieron encararse los primeros negocios de exportación.-En tarcer lugar, se procuró mejorar la Planta Industrial dentro de las limitaciones financieras de la empresa. En ese sentido, se puso a nuevo gran parte de la noria principal, se recuperaron algunas maquinarias: ... compreso--

res, trituradora de huesos, caldera a gas.oil, y.se.mejoró.la capacidad.de
frio del frigorifico a partir da la realización de nueves aislaciones en -
ofmaras. Sin embargo, la empresa sigue observendo dificit de mantenimiento
importantes que son imprescindibles para un adecuado funcionamiento de su
aparato productivo.
En cuarto lugar, es importante destacar que se realizó una reestructura del
personal mensual de forma de posibilitar un correcto funcionamiento en cada
ázea. Se crearon cuatro grandes áreas: producción, commocialización, com-
table-financiera y administrativa con sus respectivos encargados y con una
admovada categorización del personal. Para ello, no fue necesario aumentar
el número de personas ocupadas en la empresa.
Por último, es de señalar la crítica situación por la que atravesó esta ra-
ma industrial en el ejercicio 85/86 debido fundamentalmente a una brusca re
ducción en la oferta de genado preparado para fasna que aumenta la competen
cia entre las empresas en procura de una materia prima escasa. Rinfex S.A.,
acemás de encontrar una coyuntura adversa en el ejercicio pasado, al no dis
poner de habilitaciones para exportar para los mercados más exigentes encus
tra problemes adicionales para mentener una corriente exportadora fluida.
CONCUSTORS.
En este período la empresa ha demostrado que puede arrojar resultados posi-
tivos una vez que se logre el mínimo de rendimiento adecuado con su estruc-
tura.
Es condición necesaria que pueda desarrollar negocios propios e ir eliminan-
do tareas de façón lo que implica un adecuedo finenciamiento para su capital
de trabajo. Se necesita además una inversión suficiente como para logar el
mentenimiento adecuado que necesita la Planta y lograr su habilitación para
otros marcados,

G'

J

ann de naster -

an pagging a

Company of the said

Este hecho redundará en la situación económico-financiera ya que aumentará.

la posibilidad de realizar negocios propios.

	(en miles de NS)		
	ENERO	PERENO	NAREO
SHILU THICIAL	450,7 (465,7)		(4.232,8)
- Inclasses			
Por servicios e impuestos	5.606,3	6.290,5	10.031,6
Por impuestos	6.316,9	6.813,6	6.033,8
Por mouperos y marcaderías	10.497,3	7.114,7	8.258,9
Por printance bencarios o venta USS		5,619,9	5.076,2
Otros ingresos	239		
Sul-Tural	22.659,5	25.838,7	29,400,5
- EGESOS			
Journales, suelicos y honorarios	6.569,1	10.207,6	7,692,1
h.A.P.	260,2	372,8	528,3
U.T.E A.M.T.M.L O.S.E.	1.221	2.786,6	1.885,2
inpusatos (IVA, INC, FIV, CADA, IMEBA)	8.027,6	9.195,4	7.177,7
Gastos varios	3.992,2	3.811,9	3.968,2
Cancelación préstapos bancarios	2.056,5	2.601,5	2.410
Utros egrasos	1.449,3	630	1.214,3
SLA TOPAL	(23.575,9)	(29.605,8)	(24, 875, 8)
Shill Figh.	(465,7)	(4.232.8)	291,9
Partices pencientes	3.248,1	4,239,2	1.432,1
Nalus ajustano	2.782,4	5,4	1.724

 \bigcirc

	(at appearing to		
	AMOUNT	Oppor	JUILLO
- MAIN DECENT	291,9	2.954,8	2.672,9
- Incresos			
For servicios e impusetos	10.537,2	20.756,1	12.712,8
Por impastos	4.545,5	2.633,9	7,896,1
Venta de zecapezos y mecosdezías	8.810,9	7.631,1	12,980,6
Cobcense esportaciones			10.841,8
For prefetance bencarios o vta. Uta		4.389,2	830,5
Seintagno B.R.O.U.	1		199
Otros Ingresos	231,3	0,0	341,9
* SUB-TOTAL	24,124,9	35.411,1	45.804,7
7753707 -			
Jornales, susidos, honorarios	9.253,9	10.549,0	14.091,4
R.A.P.	182,8	501,7	156,3
U.T.E A.M.T.E.L O.B.E.	1,612,3	1,656,3	2.309,8
Impusetos (IVM, INC, FIV, CADA, INCRA)	6.031,3	4.904,9	12.490,3
Pago 1.0.8.8.		2.057,8	2,245,9
Castos varios	3,490,4	5.916	6.907,9
Ocupos hacdends		9.564,2	5.050,8
Cancelledda paletance bencarios o cospos URA			4,594,5
Caros equence	845,8	804,9	368,2
Memody espectaciones	17,5	37,4	1.402
* SUB-TUBBLE	(21, 462)	(35.693)	(49.625,1)
- SALLO FDUAL - Partices penolentes	2.954,8	2.672,9	(1,147,5)

1.4. In honeon kntrenjern	PARTE 1 - NOVINTENTO FINANCIERO (em USA) EMERO	PEBRETO	OZENN
- MALLO IMECTAL	25.848,07	25.377,20	40.498,48
- INCHESCE			
Intersees		394,10	540,38
Ventue reciperos y marcaderifes	1,000	5,336	12,659
Ution ingresos		35.084,05	
* Sterrory	1.000	40.814,15	13.199,36
978979			
Pego a acmeannes privilegiados	992,87	992,87	
Gestos generales	8478	1.600	
Othertura cta. H/N		22,900	20.200
* SUB-TOEAL	(1.470,67)	(25.692,87)	(20.200)
- SALLO FIGN.	25.377,20	40.498,48	33.497,86

1.4. in konson Extrenjera

PARTE 1 - MOVIMIENTO FINANCIERO

(en U\$A)

ARUTI.	DOM	JUNIO			
	- Leuv				
33.497,86	32.381,36	2.135,36			
4.400		6,724,40			
			4.400		31,724,40
			1.985,74		1.985,74
			901,76	,	128,41
			2,629		17.673,40
	111	139			
	30.135				
(5.516,50)	(30.246)	(19.926,55			
32,381,36	2,135,36	13.933,21			
	4.400 4.400 1.985,74 901,76 2.629 (5.516,50)	33.497,86 32.381,36 4.400 4.400 1.985,74 901,76 2.629 111 30.135 (5.516,50) (30.246)			

I OCOM	OSSESS	3.467		3.67	
	PERSON	6.095	also.	6.095	
PARTS 2 - BUVEL IR FARING		4.979		4.979	
	•	NINC.	ZMOB	TUDE	

			-19-
I COLING	4.263	4.263	
OXM	8.194	8,194	
MINEL DE FRESA.	8.972	8,972	
PARTS 2			
	WATAOS OVDICE	TOUNT	

0

O

X

II. EVALUACION TEORICA DE LA PLANTA DEDETRIAL. Esta Comisión Interventora solicitó al Instituto Nacional de Cames la realización de una evaluación técnica de la Planta Industrial de Rinfex S.A., que destacera su estado actual de conservación, la posibilidad de reactivación en condiciones de eficiencia sedia y las principales observaciones para la obtención de habilitaciones senitarias del exterior. Dal informe entes citado, cuya copia se adjunta al presente, pueden obtenerse algunas conclusiones sintéticas de interés: "A.7. PERSPECTIVAS La empresa cuenta con una infraestructura básica como para encarar una producción que sea similar a plantas hoy días más completas, en cuento a posibilidades de aprovechamiento integral y desarrollo de diversifi-

La papacidad de faena de vacunos no es una limitante, aunque la misma està condicionada por los servicios a la producción y al establecimien to. Deberá ajustarse a las exitencias de los principales mercados de modo que este aspecto no le restrinja posibilidades.

A.S. EFICIENCIA

"res fasnada/hora hombre", y al Desosado en la relación "cuartos desosados/hora desosador", se puede señalar que los mismos presentan un valor positivo.

A.9. HABILITACION DE MERCADOS

cación de la producción,--

Actualmente cuenta solamente con la habilitación de exportación para "terceros países", lo cual circunscribe a un ámbito reducido la posibilidades comerciales de la espresa.

Dabe abocarse a la obtención de la habilitación de los marcados más

exigentes, para de esta forma disponer de un mayor espectro de colocación de la producción y la posibilidad de obtener majores precios de la misma.

A.10. NECESTLANES

Técnicamente y tomando como base la actual capacidad potencial de —
faena, es imposible la obtención de la totalidad de las habilitaciones sanitarias y la racionalización de la capacidad de frío (tanto en generación como en espacio físico), aspecto éste que consolidará las —
habilitaciones y nivelará el sector de los servicios al establecimien to, de mayor importancia.

Deberá remodelarse el Desosado mejorando su nivel tecnológico y funcional, dando de esta manera una respuesta a las actuales tendencias de la demanoa internacional.

Si bien técnicamente es necesario un mayor y mejor aprovechamiento de subproductos y diversificar la producción, razones de marcado, volumen de producción, aspectos económicos, hacen que esta situación —

sea completamente variable y es otro aspecto en donde las rezones -

técnicas y econômico-financiaras deben coincidir para su concreción.-



INSTITUTO NACIONAL DE CARNES

Koncom 549 - Montes de 2 Pel 1971 - 20 Pelma 1946 DY 724

DIRECCION DE INGENIERIA Y PROCESOS TECNOLOGICOS

MARZO 1986

Frigorifico CRUZ DEL SUR

evaluación técnica

Nuestro nuevo Teléfono es 95.80.30



INSTITUTO NACIONAL DE CARNES - URUGUAY -

Hinten 549 - Michigania. Ent. 91 (12.16) Tologo 19.40 for 712

DE

sintesis del informe

rice milero felefano las 35 Sana

25×

SINTESIS DEL INFORME

Realizada la evaluación técnica de la planta, analizadas sus perspectivas y establecidas las prioridades en cuanto a aus necesidades inmediatas, se concluye que:

A.1. PRODUCCION

El tipo de producción que realiza la planta es similar a la generalidad de los frigoríficos de nuestro país.

Esta producción comprende, fundamentalmente, cortes bovinos y ovinos (és—
tos últimos en menor grado) con hueso y sin hueso, menudencias, harinas, —
sebos y otros recuperos.

La capacidad horaria de producción de 80 animales/hora en Playa de Faena - de Bovinos, está limitada e 360 animales/día por el frío, pudiendo alcan-zar a 640 animales/día de nivelarse los distintos sectores de producción - y servicios de la planta.

La diversificación de esta producción no ha sido desarrollada por la empresa por dificultades cuya consideración escapan a este trabajo.

A.2. OBRA CIVIL

La planta fue diseñada y construída Integramente en la década del 60, y de acuerdo a los parámetros vigentes a esa fecha en materia de normativas higiênico sanitarias.

Importantes cambios en las exigencias de los mercados compradores aceleraron su obsolescencia, debiéndose realizar, en este momento, importantes in versiones para su puesta al día.

Sin embargo, y a pesar de las consideraciones precedentes, se estima que - es una buena planta del punto de vista constructivo.

A.3. DISENO-

Con relación al diseño, actualmente se presentan algunas inconveniencias - en cuanto a las vinculaciones funcionales -de personal, de flujo de productos-, y al dimensionado de áreas en los sectores de Producción y de Servicios a la Producción.

Asimismo es de señalar que existen posibilidades reales para el desarrollo de la pianta, con el aprovechamiento del sector contiguo cuya construcción no pudo culminarse.

A.4. INSTALACIONES Y EQUIPOS

En general la planta posee un equipamiento normal y adecuado a su produc-ción actual, requiriendo algunos ajustes en la medida que se nivelen los distintos sectores de producción y se introduzcan tecnologías actualizadas
en el sistema productivo de la empresa.

11.

A.5. TECHOLOGIA

En sus espectos generales, la tecnología aplicada en la planta es correcta, mereciendo -no obstante- las siguientes consideraciones:

- a) ajustes menores y actualización en cuanto a aspectos operativos,
- b) um estudio profundo del sector frío con vistas a su modificación, y
- c) aprovechamiento del Erga techada no utilizada, para resolver los actuales problemas de faena y anexos.

A.6. SERVICIOS

El problema fundamental radica en los servicios a la Producción y al Establecimiento, que hoy día limitan la capacidad de producción de la planta en varios sentidos, y que podemos reseñar en:

- a) Capacidad y Gameración del Sector Frío,
- b) Generación de Vapor, y
- c) Sistema de Tratamiento de los residuos industriales líquidos.

A.7. PERSPECTIVAS

La empresa cuenta con una infraestructura básica como para encarer una producción que sea similar a plantas hoy día más completas, en cuanto a posibilidades de aprovechamiento integral y desarrollo de diversificación de la producción.

La capacidad de faena de vacunos no es una limitante, aunque la misma estácondicionada por los servicios a la producción y al establecimiento. Deberá ajustarse a las exigencias de los principales mercados de modo que este aspecto no le restrinja posibilidades.

A.S. EFICIENCIA

0

Referido este aspecto a la productividad de la faena en su relación "res -- faenada/hora hombre", y al Desosado en la relación "cuartos desosados/hora-desosador", se puede señalar que los mismos presentan un valor positivo.

A.9. HABILITACION DE MERCADOS

Actualmente cuenta solamente con la habilitación de exportación para "terceros países", lo cual circunscribe a un ámbito reducido las posibilides comerciales de la empresa.

Debe abocarse a la obtención de la habilitación de los mercados más exigentes, para de esta forma disponer de un mayor espectro de colocación de la producción y la posibilidad de obtener majores precios de la misma.

11...

11..

A. 10. NECES! DADES

Tácnicamente y temando como base la actual capacidad potencial de faena. - ses imprescindible la obtención de la totalidad de las habilitaciones saní tarias y la racionalización de la capacidad de frío (tanco en generación como en espacio físico), aspecto éste que consolidará las habilitaciones y divelará el senter de los servicios al establecimiento, de mayor importancia:

Deberá remodelarse el Desosado mejorando su nivel tecnológico y funcional, dando de esta manera una respuesta a las actuales tendegrias de la demanda internacional.

Si bien técnicamente es necesario un mayor y mejor aprovechamiento de sub productos y diversificar la producción, razones de mercado, volumen de producción, aspectos económicos, hacen que esta situación sea completamen te variable y es otro aspecto en donde las razones técnicas y económico-financieras deben coincidir para su concreción.

- 42-

0



INSTITUTO NACIONAL DE CARNES - UNUGUAY - Rincon 349 — Montes aleg Tel: 91-92-10 Telev INAC UY 724

informe

Michiganatia (elebana el 756039



INSTITUTO NACIONAL DE CARNES

" - UNUCLAY -

Surandi 469 – Tei, 9\$ 17 10 Raini a 344 – Stanies aliron Tel 93 92 10 Teles 15 AC US 724

SUMARIO

1.	INTRODUCCION				
2.	EVALUACION DE LA PLANTA	2.1.	PRODUCCION	2.1.1.	CAPACIDAD
.*				2.1.2.	OBRA CIVIL Y DISENO
				2.1.3.	INSTALACIONES Y EQUIPOS
			· ·	2.1.4.	TECNOLOGIA
·		2.2.	SERVICIOS	2.2.1.	A LA PRODUC- CION
				2.2.2.	AL ESTABLE- CIMIENTO
. , -			•	2.2.3	AL PERSONAL
		2.3.	EXPRESION INTEGRAL		- a
3.	PERSPECTIVAS	3.1.	PRODUCCION		
		3.2.	EFICIENCIA		
		3.3.	HABILITACION DE MERCADOS		
4.	NECESIDADES				ESTABLECIMIES TO DE PRIORI- DADES

to the the a letter of 2500 %

15×

1. INTRODUCCION

La Comisión Interventora del Frigorífico CRUZ DEL SUR solicita al Instituto "la realización de una evaluación técnica de la Planta Industrial de la Empresa, en la que sa haga hincapié en su estado actual de conservación, posibilidades de reactivación en condiciones de eficiencia media y principales-observaciones para la obtención de habilitaciones sanitarias del exterior", a los efectos de determinar "la conveniencia de reactivar dicha planta in-dustrial".

La situación económico-financiera de la empresa ha condicionado el desarrollo de los aspectos técnicos y, consecuentemente, productivos, en la última década, no siendo este aspecto objeto del análisis.

Asimismo en este trabajo no se efectuará una descripción exhaustiva de lo existente, tomándose globalmente los sectores y rubros los cuales se evalua-

Por estas rezones, el estudio de la situación de la planta industrial es fun damentalmente de análisis crítico, de manera de poder establecer las pautasque indiquen las posibilidades de reactivación de la misma.

La prioridad y viabilidad de las pautas, quederá determinada con la concreción de estudios particularizados de proyectos de inversión, que escapan alalcance de este informe.

2. EVALUACION DE LA PLANTA

Para la evaluación de la plante industrial se analizarán la Producción y los Servicios en forms independiente, de manera de visualizar sus propies características y posteriormente poder desarrollar su expresión integral.

De este forma se tiene un panorama global de la situación de la planta, tauto del punto de vista productivo como de sus instalaciones.

PRODUCCION

2.1. El tipo de producción que realiza la planta es similar a la generalidad de los frigoríficos de nuestro país.

Esta producción comprende, fundamentalmente, cortes bovinos y ovinos-(éstos últimos en menor grado) con hueso y sin hueso, menudencias, ha rinas, sebos y otros recuperos.

La diversificación de esta producción no ha sido desarrollada por laempresa por dificultades cuya consideración escapan a este trabajo.

En este item se analizarán: la Capacidad de Producción de la planta,los locales donde la misma se realiza, las instalaciones y equipos, y la tecnología aplicada para su obtención.

2.1.1. CAPACIDADES

CUADRO 1 - Capacidad de los Sectores de Producción *

		Capacidad	Pe	ersonal	
PF Bovinos	80	res/h (1)		63	•
PF Ovinos	350	ov./h		65	
Desosado	600	cuar/día		6 des.	

CUADRO 2 - Capacidad de Servicios de Producción *

Sector	Capacidad /		
Corrales de faena 1.200 m2			
Cámacas	Enfriado ,	360 bov en 45 he. (2)	
Cáma ras	Congelado	360 bov en 75hs. (2)	
Depósito	Se usan las câmaras Nos. 5 y 6 capacidad 170 reses c/u equiv. a 37.400 kg. c/u. (2)		

^{*} Estos datos corresponden al relevamiento realizado durante la visita a la -- planta industrial.

(2) Valor referido a las camaras en funcionamiento.

0

⁽¹⁾ Esta capacidad horaria de producción está limitada a 360 animales/día por el frío, pudiendo alcanzar a 640 animales/día, de nivelarse los distintos sectores de producción y servicios de la planta

2.1.2. OBRA CIVIL Y DISENO

A) OBRA CIVIL

La planta fue diseñada y construída integramente en la década del 60 culminândose a fines de la misma, por lo tanto fue dehecho la única planta de su "generación" concebida como una U
nidad de Producción en forma integral, y de acuerdo a los parámetros vigentes a esa fecha en materia de normativas higiénico sanitarias.

Importantes cambios en las exigencias de los mercados compradores aceleraron su obsolescencia, en la medida que dificulta des de otro orden impidieron que la plante acompañara dichasmodificaciones en forme paralela.

Este hecho se refleja además en el mantenimiento de la planta en la medida que el mismo puede ser considerado como práctica mente nulo.

El mantenimiento, para ser considerado como tal, debe tener periodicidad y continuidad. La planta en este campo ha hecholo imprescindible para poder seguir funcionando, pero este no
ha impedido ni solucionado el progresivo deterioro de la misma, debiéndose realizar, en este momento, importantes inversiones para su puesta al día.

Sin embargo, y a pesar de las consideraciones precedentes, se estima que es una buena planta del punto de vista constructivo, y que el sector contiguo es totalmente aprovechable. En el análisis particular de cada sector edilicio desde el punto de vista de la obra civil, se pueden establecer las si-

guientes consideraciones:

- Al. Construcciones para Corrales y Complejo Antemortem

 Tanto los Corrales como las instalaciones anexas y las correspondientes al Complejo Antemortem astán en buenos com diciones.
- A2. Edificio Principal
 Sectores de Producción y de Servicios a la Producción.

 Corresponden para este edificio las apreciaciones generales efectuadas previamente, tanto en lo relativo a las condiciones de la obra civil como su mantenimiento.

 Requiere un intenso trabajo de adecuación en terminacio-

nes interiores y aberturas, incluyendo al Sector de Frío.-La parte de las Secciones Anexas deben ser sustancialmente mejoradas.

11.

//..

En cuanto a los Servicios al Personal que se encuentran en este edificio (vestuarios y SS.HH), son adecuados en sus - aspectos constructivos no así en su funcionalidad.

A3. Edificios Anexos Servicios al Establecimiento y al Personal

En este grupo se pueden diferenciar varios aspectos.
Los edificios destinados a Servicios, si bien le correspon
den el mismo juicio que al edificio principal, son adecusdos a las funciones que les asigneron.
Deben mejorarse los exteriores del establecimiento: pavimentos y enjardinados.

B) DISENO

Para esta evaluación técnica se entiende por diseño de la planta, el desarrollo de los aspectos funcionales y físico-espaciales, sin entrar al detalle de lo que es al diseño industrial en particular (por ejemplo: equipamiento, equipos, etc.)

Bl. Aspectos Funcionales .

La funcionalidad de un establecimiento está dada por las vinculaciones de sus distintos sectores a través de la cir culación de productos y de personal, y del uso o determina ción de las áreas destinadas a trabajo y circulación.

B.1.1. Vinculaciones

En este punto se plantean determinados inconvenien tes que son resultado, en algunos casos, de contra venir las actuales exigencias reglamentarias y, en otros, de una no acertada solución de proyecto. Se indicarán a continuación los más importantes re feridos a la circulación de productos e insumos, y del personal.

- A CIRCULACION DE PRODUCTOS E INSUMOS (inconve--niencias)
 - Salida de carcasas decomisadas en Playa de-
 - Corredor único de camaras para carcasas calientes y enfriadas.
 - Salida de huesos del actual Desosado
 - Abastecimiento de cajas al depósito de ca--jas del Empaque de Sección Desosado.

11.

B - CIRCULACION DE PERSONAL (a solucionar)

- Acceso independiente para la zona A de Playa de Faena
- Idea para sectores sucios de subproductos
- Cruca de personal de sectores limpios y sucios

B.1.2. Areas

En este aspecto se considera su relación con la -tecnología empleada y su implicancia en cuanto a e
quipos, personal e infraestructura de servicios, y
consecuentemente a la capacidad de producción como
expresión integral de todas las variables enumeradas.

Particularizando el análisis, es necesario adoptar como hipótesis de trabajo el hecho que se considere a su actual estructura de producción como basey estableciendo a partir de ella las pautas a losefectos de obtener la mayor posibilidad productiva.

I - DE TRABAJO

Sectores de Producción

Para la faena de vacunos es necesaria la câmara de retenidos y la solución de la circulación de los - decomisos, como asimismo un aumento de área en los sectores de menudencias.

En la faena de ovinos es necesario contar con unazona A independiente, no siendo posible la utilización de la actual cazaleta de sangrado de vacunos. Debe estudiarse la posible utilización del área techada contigua a playa, a los efectos de solucionar estos aspectos.

La capacidad del actual Desosado está limitada, entre otros aspectos, por el área que condiciona eldiseño de su sistema productivo.

Servicios a la Producción

Es necesario el incremento del frea de Corrales alos efectos de adecuar los mismos a las posibilida des míximos de faena de la playa, y a las normas internacionales (para una faena de 640 bovinos/día son necesarios 1.600 m2), lo cual es posible mediante un diseño que racionalice lo existente. //..

II - DE CIRCULACION

En este aspecto no presentan inconvenientes en si mismas, las áreas destinadas a la circulación deproductos, insumos y personal. Los problemas de, vinculación existentes fueron señalados en el i-tem B.1.1.

Se considera que solucionando las vinculaciones en este punto, el incremento de la capacidad de producción no afectaría su actual dimensionado.

B2. Aspectos Físico-Espaciales

Definimos como aspectos físico-especiales los relativos a la operatividad (relación forma-función), posibilidades de crecimiento y flexibilidad.

La disposición de los distintos sectores de producción en niveles completamente diferenciados, presenta, respectiva mente, ventajas e inconvenientes. Entre las primeras se pueden señalar: la no necesidad de uso de elementos mecanicos para el transporte entre niveles (se utiliza la gra vedad), una clara diferenciación de funciones, y un control estricto de las mismas. Los inconvenientes más notorios provienen generalmente en este tipo de soluciones de la falta de flexibilidad (es decir, pocas posibilidades de cambio) y una dificil expansión, especialmente de lasplayes de faena.

En el caso particular del Frigorifico Cruz del Sur, esteúltimo ergumento no es determinante dadas las posibilidades reales que existen para el deserrollo de la planta an

el aprovechamiento del sector contiguo.

Sin embargo, por el desnivel del terreno y la ubicación de los sectores anexos a la playa de faena, las vinculaciones entre los mismos presentan un problema a solucio-nar en un diseño integral que comprenda al establecimiento como un todo.

Particularmente debemos señalar:

- Inadecuado diseño del andén de carga (inaceptable paralas actuales exigencias reglementarias)
- Carencia de vestuarios independientes para personal desonas limpias y sucias.

2.1.3. INSTALACIONES Y EQUIPOS

En general la planta posee un equipamiento normal y adecuadoa su producción.

En playa de faena se dispone de un sistema mecánico de transporte de reses que se complementa con una mesa de visceras con sie te juegos de bandejas útiles y noria de cabezas, elementos éstos que facilitan la inspección sincronizada de carcasas, visce ras y cabezas.

La maquina de quiter el cuero, permite su extracción en forma - descendente.

En la playa de faena no se dispone de noqueador mecánico ni desistema de estimulación eléctrica de carcasas.

El equipamiento disponible para el procesado de menudencias y - subproductos se considera adecuado.

Se puede establecer entonces, considerando las instalaciones yel equipamiento existente, que la empresa cuenta con elementosbásicos que le permitan encarar proyectos de <u>adecuación y nive-</u> <u>lación</u> de las etapas productivas que conduscan a la reactiva--ción de la planta.

La sele de desosado está equipada con elementos que permitenrealizar el trabajo en forma colgada, complementada con mesas de charqueo, adecuadas para el actual nivel de producción (el cual es limitado)

2.1.4. TECNOLOGIA

- A) DESCRIPCION DEL PROCESO EN EL HOMENTO ACTUAL
- Al. Complejo Ante-Mortem

La hacienda se recibe mediante una rampa de desembarco, endonde se efectúa una primera inspección luego de la cual es admitida.

El complejo sanitario, situado en la vecindad del sector recibo, consta de: corral de observación con cepo metálico, co rral de aislamiento, playa de emergencia con cámara fría, - sala de necropsia y digestor sanitario.

Las vimulaciones de los locales mencionados entre sí y con otros sectores del establecimiento, se consideran correctas Sin embargo es notoria la falta de un mantenimiento adecuado en este sector.

La disposición general de los bretes y mangas y sus vinculaciones recíprocas permite un adecuado tránsito de las tropas, tento para su ingreso al sector, como para su salida hacia la faena.

La vinculación con el sector de faena se establece por medio de una manga horizontal y un baño de aspersión, y una rampa inclinada hasta el cajón de noqueo.

: 11 ...

A2. Playa de Faena,

Este sector está diseñado en función de la faena de bovinos adultos, siendo el proceso similar el que se realiza en lamayor parte de las plantas del país. El transporte de las reses y carcasas a lo largo de la línea se efectúa por medio de norias.

- Contención. Existen dos cajones con piso rebatible y pared lateral móvil con eje horizontal, dispuestos en serie de los cuales se utiliza uno solo.
- Insensibilización. Se lleva a cabo mediante percusión craneal, con marrón manual.
- Maneo e isado. Luego de maneado por la pata isquierda, el animal es isado y encarrilado con un polipasto eléctrico.
- Sangría. La operación se efectúa previo rajado del cuerode la región ventral del cuello y entrada del pecho. La sangra es recogida en una batea de aproximadamente 12 m.de longitud.
- Cuereado. Se inicia con el garreo de cabesa, y tiene lugar a lo largo de aproximadamente 50 m. de riel. El cuero se retira de la res por medió de enganche a cadena, evacuíndose por una tronera a nivel del piso, hacia el local contiguo.
- Evisceración. El aserrado de pecho se efectúa con sierraeléctrica, y el eviscerado tiene lugar sobre una mesa --transportadors. Sobre la mesa tiene lugar la separación del tripero y librillo.
- Terminación. El recorte de grasa y restos de dressing tie na lugar sobre canalones de acero inoxidable, evacuándose en carros.

A3. Locales anexos de faena

- Mondonguería. Ambos locales de proceso de mondongos (sucio y limpio) se hallan en planta alta, con un acceso común. Cabe observar que el mondongo es separado del tripero fuera del sector (en la mesa de visceras) y a éste entra el mondongo solo, del cual se separa el cuajo, que se
hace llegar por un ducto a tripería.
El mondongo es abierto sobre el desague y el contenido ru

minal es evacuado con la ayuda de agua.

Los librillos no son procesados en este sector, evacuándo se directamente desde la playa al local de restos por ducto. En un futuro se procesarán los librillos en monuenque ría, una vez que se ponga en funcionamiento una máquina - librillera existente.

- Menudencias Rojas. Este local, al igual que el anterior,está situado al mismo nivel que la playa, y en el se procesan también las cabezas. El hueso de cabeza es evacuado por medio de ducto y llega al local de restos contiguo ala tripería.
- Triperfa. Este sector está ubicado en la planta baja adya cente al local de recepción de restos, y en él se reciben los triperos (procedentes de la playa) y los cuajos (procedentes de la mondonguerfa sucia). Se procesan las tripas de orilla, tripones y tripas salama. Los desagues delas mesas son al piso del local.

A4. Desosado

La tecnología empleada en este sector es el sistema colgado, trabajando los desósadores en serie sobre un solo riel. El charqueo se efectús sobre 4 mesas en paralelo, se agrega la envoltura primaria y pasa al impaque.

- A5. Sector Frio. La planta cuenta con 8 cámaras frias de doblepropósito, un tímel de congelado y 2 depósitos de congelado
 de los cuales sólo uno está en condiciones de funcionar.
 El manejo del producto en este sector dista de ser el ideal
 puesto que existe un único corredor que vincula la salida de playa con el desosado, la totalidad de las cámaras y elandén de expedición. Esto sotiva que en el mencionado corre
 dor coexistan permanentemente carcasas calientes procedentes de la faena, carne fria procedente del desosado y de cá
 maras y eventualmente carne congelada, lo que, sumado a que
 la temperatura del corredor es normalmente más baja que lade la playa de faena, produce un grado apreciable de conden
 sación de vapor.
- A6. Sector Expedición. En la actualidad la planta cuenta con un andén abierto, elevado con respecto a la playa de maniobras en disposición diagonal de 6 bocas comunicado por medio depuertas aisladas, con el corredor central de cimaras, con un no de los depósitos, y con un local de cuarteo.
- B ANALISIS CRITICO DE LOS SECTORES
- Bl. Complejo Ante-Mortem.

Considerado globalmente, el complejo Ante-Mortem es correcto y adecuado a las necesidades de la planta.

11.

Permite un incremento de la capacidad de la misma sin sustanciales modificaciones, y puede ser operado sin mayoresinconvenientes por personal idôneo.

En cuanto a la operativa, se considera correcta, no habién dose observado, en las visitas realizadas, el conocido "vicio" del personal de utilizar en exceso la "picana" para + manejar el ganado. Por el contrario, los animales se despis san por las mangas en forma tranquila y sin amontonamientos ni sobresaltos.

Como única observación cabe anotar la presencia de porteras de madera en algunos corrales, las cuales deberán ser sustituídas.

B2. Playa de Faena

La operativa que se desarrolla en este sector es aceptable, si bien durante las visitas efectuadas hubo oportunidad de observar que algunas fases de la operación de cuercado, ta les como garreo de cabeza, frenteo, garreo de manos, desorillado de pecho, etc., deben ser majoradas.

La sona de evacuación de visceras, al extremo de la mesa, presenta serios problemas debidos fundamentalmente al diseno de la misma.

El decomiso de carcesas plantes problemas por el hecho da no disponerse de un ducto para el mismo, teniendo que utili zarse un carro que, cruzando la línea, debe ser lievado allocal correspondiente, distante unos 15 m. del punto dondese da destino.

- También se considera incorrecta la forma de evacuación de las vísceras verdes, puesto que el operario separa la masa intestinal de los mondongos sóbre la misma masa de-evisceración, operación que debiera siectuarse dentro del local de mondonguería sucia.
- El sector de retenidos es demasiado estrecho y no permite una adecuada reinspección (de hecho, no hay una plata forma para esta función).

Posibilidades de Polivalencia

En la actualidad, la playa es utilizada también para faenade lanares, aunque por sus características se trate de unalínea especializada para el procesamiento de reses vacunas. Para lograrlo, se adoptan algunas soluciones de compromiso, de modo de obtener una cadencia razonable, que inevitablemente conduce al deterioro de la calidad del trabajo en los lanares. //..

Con respecto a las soluciones adoptadas, no se considera a-decuado:

- 1. Utilizar el frea de izado de bovinos para maneo de lana-
- 2. Manear los animales de a dos, lo cual perjudica notoriamente la calidad de las operaciones de sangría y cuereado basta la transferencia.
- 3. La solución adoptada para el apuñado de pechos, debido---a la distancia entre el riel y el riel auxiliar, que nopermite una operativa cómoda al personal, y por lo tan--to, resiente la calidad del producto.

B3. Locales Anexos de Faena

Los dos locales de la planta alta (mondonguerías y menudencias) tienen problemas en cuanto a sus vinculaciones, comrespecto al ingreso del personal y a la salida de productos hacia cámaras. El local de mondonguería es reducido en susdimensiones y carece de un sistema adecuado para la extracciós de vapor. Con respecto al sector tripería, es reducidoen área y está directamente vinculado con un sector sucio como es el de restos, careciendo de un ingreso de personaladecuado.

84. Desosado

Según la empresa, se llegaron a desosar 800 cuartos vacunos en ocho horas, lo que se estima excesivo para las dimensiones de la sección, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la proporción entre el empaque y el sector de producción La evacuación de huesos no es satisfactoria.

Para ancazar un desarrollo futuro del sector deberá estu----

Para encarar un desarrollo futuro del sector deberá estu--diarse la posibilidad de reubicarlo, mejorando su vinculación con el sector frío.

- 85. Sector Frio Ver punto 2.2.1. 8)
- B6. Sector Expedición

Se considera inadecuado este sector con respecto a las exigencias de todas las reglamentaciones nacionales y extranja ras. Existe un proyecto presentado por la empresa ante INAC y aprobado por éste en 1984, el cual debe ser realizado para solucionar los problemas del sector.

2.2,1. SERVICIOS A LA PRODUCCION

A) Corrales

La planta cuenta con un área total de corrales de 1.800 m² de corfales de faena, divididos en 36 bretes de 5 x 10 m.- (50 m²) cada uno, de los cuales 24 (1.200 m²) están vinculados directamente con la balanza, utilizándose como corrales de descanso.

Del total mencionado, existen 12 corrales techados (600 delos 1.200 m2 antes mencionados).

Los corrales están dispuestos en 3 módulos de 12 bretes -- vinculados por medio de 2 mangas paralelas.

El módulo no vinculado con la balanza es utilizado como corrales de recibo.

Las características constructivas de todos los corrales -- son similares.

B) Cimaras

El parque de cámeras con que cuenta la planta, si bien seconsidera adecuado para procesar una faena del orden de -de 360 bovinos/día, presenta problemas de funcionamiento,de acuerdo con la información aportada, en función de loslargos tiempos de enfriado y congelado. Esto compromete seriamente las posibilidades de futuro dela empresa, sobre todo en vistas a la producción para exportación donde las exigencias en cuanto a refrigeración --

C) Tratamiento de Subproductos

son mayores.

La fébrica cuentá con un sistema de tratamiento de restoscompuesto por:

- cuatro cocedores de calefacción indirecta con una capacidad unitaria de 4m3, uno de los cuales está fuera deservicio
- un sistema percolador
- dos prensas continuas
- una picadora de blandos
- una quebradora de duros
- un molino de martillos
- dos tanques para depósito y lavado de sebos

El equipo señalado se halla en condiciones normales de operación, a excepción de un cocedor, pudiendo manejar un volumen de hasta 24 m3 de restos de faena en ocho horas, locual equivale a una capacidad de procesamiento de restos del orden de 500 animales/día.

2.2.2. SERVICIOS AL ESTABLECIMIENTO

A) ABASTECIMIENTO DE AGUA

La planta cuenta con dos fuentes de abastecimiento de agua:

- Agua de superficie
- Agua de la red de 0.5.E.

Al. Agus superficial

El sistema parte de una fuente de captación cercana y cuen ta con una planta de tratamiento convencional formada por:

- Unidad de floculación compuesta por una cásara de mezcla y floculador con agitador mecánico.
- Unidad de filtración compuesta por un filtro rápido de a rena y grava

La dosificación de productos químicos se realiza por goteo La capacidad de producción del sistema de potabilización de agus es de 300 x3/día.

A2. Agus de la red de O.S.E. .

La planta cuenta con una conexión de # # 150 m.m. que sumi nistra un caudal de 1.200 m3/dfa.

A3. Depósito y distribución

La capacidad de depósito es de 750 m3 realizándose la distribución mediante un sistema hidroneumático

B) ENERGIA ELECTRICA

El frigorífico está conectado a la red de U.T.E. mediante una subestación reductora 15/0,23 KV., con una potencia - autorizada de 1.000 ky, desconociándose la frecuencia de - cortes que afectan el servicio.

En cuanto a la generación de emergancia, la planta cuanta con un equipo de 48 Kw. de potencia, que se considera insuficiente.

Existe un segundo equipo generador, adquirido anteriormen te y que no funciona por carecar de repuestos. No se como ce la potencia de este equipo; se considera conveniente e valuar la posibilidad de reperarlo o bien sustituirlo por otro de potencia adecuada, con el objeto de cubrir las ne cesidades mínimas de la planta en una exergencia.

//..

C) REFRIGERACION

'Cl. Generación

La empresa cuenta con un parque de compresores marca Hallepara amonfaco que se conforma por:

- Tres compresores en la etapa -10°C/+35°C de 290.000 Cal/h c/u.
- Cinco compresores en la etapa-48 °C/+ 10 °C de 108.000 ~ Cal/h c/u.

El estado mecánico de los mismos es deficitario, en la medida que no se hace mantenimiento preventivo, se carece de repuestos y como lógica consecuencia hay máquinas fuera de servicio, otras que funcionan solo a régimen de emergencia, mientras que las que prestan servicio en forma continua tienen problemas

Por otra parte, de acuerdo a lo observado en la visita, al gunos de los elementos de control del sistema(manômetros)no se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento,lo cual no permitió tomar valores de presión en los puntos claves de la instalación.

En cuanto a los separadores de líquido, no se observan fallas importantes en lo que respecta a los recipientes. Sepudo af comprobar la particular instalación de las líneasde succión de las bombas, que de acuardo a lo manifestadopor los técnicos de la empresa genera problemas en la circulación de líquido del sistema.

En lo que respecta a los condensadores, en el momento dela visita uno de los tres estaba en reparación.

De todas formas, se desconoce la eficiencia de esos con-

En cuanto a las torres de enfriamiento existentes no se for mulan observaciones.

-C2- Cimaras

En lo que tiene que ver con las cámeras existentes en la planta, de acuerdo con la información suministrada, se pue de establecer:

- Cameras Nos.2,3,5,y 6

Partiendo de la base de una capacidad unitaria de 170 reses, y que son usadas para enfriar y/o congelar se tiene:

- para el proceso de enfriado, se considera que la carga en kg. de producto por m² de superficie de transmisión es elevada (66 kg/m²), en razón de que se adoptan como valores razonables entre 35 - 40 kg/m² de superficie de transmisión, a la vez que el número de renovaciones por hora -

del aire en.cámara es auy ajustado (32 renov/h) siendo el rango utilizado normalmente 30-60 renov/h.

- para el proceso de congelado, si bien la superficie de transmisión se considera suficiente, para procesar lacarga básica (170 reses, o su aquivalente en peso, en-44 horas de trabajo) ocurre que el número de renovacio nes por hora es sumamente bajo, por cuanto el valor normalmente adoptado es del orden de 200 renov/h.
- Cimaras Nos, 7 y 8

La capacidad unitaria de ambas câmaras es de 170 reses para enfriar y/o congelar, de las que se tiene:

- para el proceso de enfriado, la superficie de intercam bio se considera adecuada (25/kg/m²), así como las renovaciones horarias (64/renov/h).
- para el proceso de congelado, si bien la superficie de intercambio es adecuada para procesar la carga básica(170 reses, o su equivalente en peso en 44 ha.de trabajo), ocurre que el número de renovaciones por hora esbajo, por cuanto el valor normalmente adoptado es delorden de 200 renov/h.
- Cámara Mo.4

De hecho no se puede considerar una canara de proceso-(es un corredor con un evaporador)

- Cimera No.9

Conformada por los antiguos tuneles Nos 2 y 3, más um antiguo local de empaque, se pudo observar durante - la visita realizada, que resulta totalmente inadecua-da tanto por su diseño como por la escasa circulación de aire y la ubicación de los evaporadores.

- Depósito No.1

Se halla actualmente fuera de servicio. La superficie de intercambio instalada se considera suficiente para cubrir las necesidades de un depósito de congelado, en tento que el número de renovacionespor hora (10 renov/h) se halla en el mínimo utilizado normalmente.

C3. Conclusiones primarias

Analizado el sistema de refrigeración del punto de vista teórico, sobre una base de una faena diaria de-360 animales, y cen las hipótesis siguientes:

- a) las aislaciones funcionan correctamente
- b) la ubicación de los evaporadores es correcta-
- c) no se presentan dificultades con al refrigerante
- Se puede establecer lo siguiente;
- la capacidad de compresión nominal instalada es suficiente, aunque en estos momentos está muy comprometida por el estedo mecánico de los compresores.
- la capacidad instalada en torres de enfriamiento se-considera suficiente, desconociéndose la eficacia delos condensadores actualmente en funcionamiento.
- la existencia de tramos de cañerfa bajo tierra (en la succión de las bombas de circulación de amonísco)introduce dudas en cuanto al buen funcionamiento del sistema, además de los posibles problemas en cuanto al estado de conservación de la tuberfa y su aislación.
- la superficie de transmisión en cámeras no es adecuada para realizar el enfriado en los tiempos considerados-normales (18 hs), en tanto que para realizar el congelado se considera adecuada para un tiempo de proceso de 44 horas.
- la circulación de aire en cámaras es muy pobre tanto para el enfriado como para el congelado de las cargas-tomadas como básicas (170 reses por cámara). Se considera ésto como umo de los principales factores causante de los tiempos de proceso indicados por la empresa-(enfriado en 45 hs. y congelado en 75 hs). Hás allá de estos puntos señalados, se tiene que, en función de lo observedo en la visita realizada a la --planta, existen problemas adicionales tales como:
- no se puede asegurar él correcto funcionamiento de las aislaciones por cuanto se pudo observar hielo en las paredes de cámaras, partes de aislaciones de techos rotos o inexistentes, en tanto que en otras cámaras se nos manifesto que las aislaciones de techo están mojadas dado que la cubierta superior tiene problemas
- no se puede asegurar el correcto funcionamiento de laaislación de las líneas de líquido de refrigerante; dado que se pudo observar zonas donde las aislación no se encuentran en buen estado.

0

//..

- se considera que la actual ubicación de los evaporado res en cimeras, empeora la situación en cuanto a la circulación de aire en cimeras.

D) GENERACION DE VAPOR

La empresa cuenta con dos generadores de vapor, humotubulares, de capacidad estimada en 1.000 kgv/h y 1.500 kgv/h respectivamente, a una presión oscilante en 4 a 6 kg/cm². Uno de esos generadores, el de menor producción, fue adap tado para quemar gas de leña, siendo en el momento de la visita el único generador que funcionaba. El segundo generador, que quema Fuel-Oil, no funcionabaen el momento de la visita por tener tubos en mal estado. Se puede establecer que la generación de vapor se encuen tra reslmente comprometida teniendo en cuenta que la plan ta dispone de un sector de rendering.

E) GENERACION DE AGUA CALIENTE

La fâbrica no cuenta con un generador de agua caliente,—
simo que se obtiene utilizando un digestor de sangre que
resulta ineficiente por no ser el equipo adecuado y además por lo precario de la instalación.
Es éste un rubro que necesita ser resuelto en forma defi
nitiva por la empresa.

F) GENERACION DE AIRE COMPRIMIDO

De acuerdo con la información suministrada por la empresa, ésta dispone de un compresor del que no se aportaron los datos técnicos correspondientes. Se parte del supues to que las necesidades mínimas de la planta están cubiar tas

C) TRATAMIENTO DE EFLUENTES

La planta no cuenta con un sistema de tratamiento de 11quidos residuales. La unidad de separación de sólidos existente, es absolutamente insuficiente

2.2.3. SERVICIOS AL PERSONAL

La infraestructura de servicios al personal no se ajusta a las disposiciones reglamentarias vigentes en cuanto a la separación de vestuarios para personal de "zonas sucias y limpias" y el-vestuario para el personal de desosado.

11:.

La adecuación de estas dependencias es un punto necesario aunque no auficiente para alcanzar habilitaciones de exporta --ción que hoy la planta no posee.

2.3. EXPRESION INTEGRAL

Del estudio y evaluación de los sectores de Producción y de Servicios de la planta, surge que la misma tiene una capacidad potencial de fagna muy importante y de relativamente sencilla adaptación a las nuevas exigencias (incluyendo el mejoramiento funcional y de áreas de los locales anexos a playa de faena).

El problema fundamental radica en los servicios a la Producción y al-Establecimiento, que hoy día limitan la capacidad de producción de la planta en varios sentidos, y que podemos reseñar en:

a) Capacidad y Generación del Sector Frío:

b) Generación de Vapor, y

c) Sistema de Tratamiento de los residuos industriales líquidos, de los cuales el a) es el de mayor incidencia, tanto por lo que — significa para el manejo de la producción, como por el alto costo- de dichos equipos e instalaciones El punto b) es el más accesible de solucionar, siendo el c) res—pueste a elementales razones de sanidad ambiental no estando involucrados en el mismo, aspectos de rentabilidad.

3. PERSPECTIVAS

3.1. PRODUCCION

La empresa cuenta con una infraestructura básica como para encarar una producción que sea similar a plantas hoy días más completas, en cuanto a posibilidades de aprovechamiento integral y desarrollo de di versificación de la producción.

0

La capacidad de faena de vacunos no es una limitante, aunque la misma está condicionada por los servicios a la producción y al estableci---miento. Deberá ejustarse a las exigencias de los principales mercados de modo que este aspecto no le restrinja posibilidades

La faena de lanares para la exportación puede ser encarada por la empresa como opción real, en la medida en que se adopten las soluciones tecnológicas adecuadas.

Se considera conveniente que los técnicos de la empresa se aboquen al estudio de la viabilidad de utilizar parte del espacio disponible, para la realización de una línea independiente de faena de ovinos. Para tal finalidad se sugieren les siguientes posibilidades:

a) Linea completa, esto es, comprendiendo la totalidad de las operaciones, lo cual requeriría proyectar un local de cueros adicional, por queder el local correspondiente hacia el otro lado de la playa de vacunos

- b) Zona A independiente , empalmando con la linea de vacunos nome distamente antes de la evisceración por medio de adaptadores, lo cual permitirfa la utilización de un área menor, aunque igualmente será nacesario proyectar un área adicional para cueros
- c) Zona A parcialmente independiente, empalmando con la linea de vacu nos para realizar las fases finales del cuereado, y retiro del cue ro por el mismo punto que en vacunos, con lo que se aprovecharía el local de cueros existente. Les diferencies de altura pueden ser resueltas mediante la instalación de un riel falso a nivel adecuado.

En todos los casos deberá tenerse en cuenta la necesidad de contar com la posibilidad de una rápida evacuación de los decomisos.

Asimismo, es necesario que el manejo de la producción acompaña las tendencias actuales de los mercados compradores.

Para ello, y asumiendo que la demanda de carne sin hueso es un aspecto de mucha importancia (por las exigencias de mercados importantes como la C.E.E., así como por lo que significa la incorporación de un mayor valor agregado), es vital el estudio de la capaci dad de congelado y la remodelación del sector Desosado.

3.2. EFICIENCIA

Referido este aspecto a la productividad de la faena en su relación - "res faenade/horas hombre", y al Desosado en la relación "cuartos desossdos/hora desosador", se puede señalar que los mismos presentan un valor positivo.

En el caso del Desosado es evidente que el diseño es limitante en cuento a las posibilidades de incrementar la producción, en la medida que esto fuera mecesario para un valor mayor del 50% de la capacidadpotencial de faens (independientemente de la consideración de otros factores que afectan al Desosado, así como del Sector Frio).

Por tanto puede estimarse que, tomando como base una capacidad de fae na de 80 reses/hora y nivelando todas las etapas productivas y de ser vicios, la eficiencia referida a la relación "res faenada/horas hombre" no es una limitante para ello.

3.3. HABILITACION DE NERCADOS

La habilitación sanitaria es consecuencie del nivel de las instalacio

nes y de la tecnología aplicada.

Actualmente cuenta solamente con la habilitación de exportación para-"terceros países", lo cual circunscribe a un ámbito reducido las posi bilidades comerciales de la empresa.

Si bien en el pasado la planta contó con la habilitación para la mayo ría de los mercados, dichas habilitaciones caducaron o se perdieros y la empresa debe abocarse a recuperarlas para de este forma disponer de un mayor espectro de colocación de la producción: y la posibilidad de obtener mejores precios por la misea.

.Para ello se entiende que deben atacarse los siguientes sectores pororden de prioridad:

- a) Playa de Faena
- b) Sector Frío (cimaras, corredores, depósitos, andén), incluyendo -- su generación.
- c) Evacuación de restos incomestibles
- d) Anexos de Faena (mondonguería, tripería, menudencias) y sus acce--sos y vinculaciones.
- e) Desosado

Independientemente, deberá encararse el mejoramiento del mantenimiento general de la planta.

Para la adopción de tecnologías tales como la estimulación eláctrica - de carcasas, si bien existe lugar en playa de faena (después del san-grado con bajo voltaje o después de la eviscaración con alto voltaje)- deba antes pensarse en la reestructura del sector frío, sin la cual - todo avance obtenido en la tecnología de faena carecería de utilidad.

Es pues, la habilitación para todos los mercados, un objetivo de fundamental importancia para el desarrollo de la empresa.

4. NECESIDADES

"Como hipótesis de trabajo se asume que el punto de equilibrio es una inte--racción de las necesidades técnicas y económico-financieras.

En este item se señala que el alcance del mismo está limitado exclusivamente al primero de los aspectos señalados, es decir, el técnico.

Es necesario de esta manera la realización del estudio de un proyecto de --inversión que basado en las premisas técnicas, determine cualserá la proyección de futuro fijando prioridades.

Técnicamente y tomando como base la actual capacidad potencial de faena, esimprescindible la obtención de la totalidad de las habilitaciones sanitarias
y la racionalización de la capacidad de frío (tanto en generación como en es
pacio físico), aspecto éste que consolidará las habilitaciones y nivelará el
sector de los servicios al establecimiento, de mayor importancia.

En este sentido, es necesario encarar el ajuste de los siguientes puntos:

a) Generación

Evaluar del punto de vista económico-financiero; mi resulta más conveniente la reparación total de los compresores existentes o el cambio por máquinas nuevas. Se hace notar que del punto de vista técnico los compresores reciprocantes con que cuenta el establecimiento son recuperables.

En cuanto a los demás elementos del sistema de generación de refrigeración, condensadores, tubería, separadores, bombas, etc). deberán ser re-

11.

0

Dimensionados de acuerdo con las necesidades emergentes del estudio de producción.

Esto no implica la sustitución de todos los componentes, pero sí su adecuación al plan de reestructura del sector que se fomente.

b) Cimeras

En este rubro el primer punto es determinar las necesidades cualitativas y cuantitativas de espacios refrigerados y su ajuste a la disponibilidad actual de cimaras. Esto supone verificar la eficiencia de lasaislaciones existentes, la dimensión más adecuade del recinto refrigerado y el ajuste de los elementos de las cimaras a las condicionanteshigiénico-sanitarias y tecnológicas (pisos, parades, techos, puertas,rieles, etc).

Por otra parte se debe dedicar una especial atención a los evaporadores, con el objeto de lograr la mayor eficiencia en su operación, cuidando aspectos tales como su ubicación en la cámara, la superficie detransmisión acorde con la carga térmica horaria y la tarea a realizar(enfriado o congelado), y el ajuste a las normas de seguridad vigentes
en la materia (UNIT 681/83).

En otro orden de prioridad, en cuento a la generación de vapor deberá encararse la incorporación de equipos acordes con las necesidades previstas sugiriándose-el estudio pertinente en cuento a la utilización de combustibles renovables (le ña, tanto en quema directa como en gasógeno).

Deberá remodelarse el Desosado mejorando su nivel tecnológico y funcional, dando de esta manera una respuesta a las actuales tendencias de la demanda internacional.

Si bien técnicamente es necesario un mayor y mejor aprovechamiento de subproductos y diversificar la producción, razones de mercado, volumen de producción, aspectos económicos, hacen que esta situación sea completamente variable y es otro aspecto en donde las razones técnicas y económico-financieras deben coincidir para su concreción.

DE PONTO IZARLUCZA M DE MOZNIERY Y PROTOZOS TECHOLOGICOS MITITUTO MADICIDA DE CARNES (MAC)

GREGOTIO DAGGATTI

DIRECCION DE INCENERIN Y PROCESOS TECNOLOGICOS
INSTITUTO NACIONAL DE GARNES (INACI).

Arg. JORGE PATRONE

DIRECCION DE 12 CENTROS Y PRODUCTOS TECHOLO

GD/A1/JP/mg 10.3.56 Cámara do Representantes

Secretaria

Nº 886

Montevideo, 1ª de octubre de 1986.

Señor Presidente de la Comisión Especial sobre la situación del Frigorífico Cruz del Sur, Don Hebert Rossi Pasina.

Por Resolución de la Cámara, con el alcance del artículo 149 del Reglamento y a solicitud del señor Representante don Gilberto Ríos, tengo el agrado de remitir al señor Presidente copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el mismo, en sesión de 16 de setiembre del año en curso, relacionadas con la necesidad de evitar el cierre del Prigorífico Cruz del Sur, del departamento de Canelones.

Saludo al señor Presidente con mi mayor consi-

deración.

HECTOR S. CLAVIJO

Secretario

0

VERSION TAQUIGRAFICA DE LAS PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL SEÑOR REPRESENTANTE DON GILBERTO RIOS EN SESION DE 16 DE SETIEMBRE DE 1986

Diario de Sesiones Nº 1900 - página 184

SEÑOR RIOS (don Gilberto).— Señor Presidente: como es de público conocimiento, a raíz de la amenaza de
cierre del Frigorífico Cruz del Sur, la Cámera votó oportunamente —a efectos de estudiar la situación de dicha planta— la creación de una Comisión Especial que en lo que va
de su actuación ha recibido a distintas delegaciones. Las
primeras fueron la del Banco de la República y la del Banco
Central, encabezadas por sus respectivos Presidentes, que
concurrieron en la misma ocasión. Allí suvimos la oportunidad de verificar dos posiciones bastante concretes y en
cierta forma distintas en cuanto al pienteo inmediato del
tema.

Por un lado, el señor Presidente del Banco de la Repúblics, contador Slinger refirmó la posición de la institución de proceder al cierre del Frigorífico, en tanto que el titular del Banco Central tuvo en cuenta la designación de la Comisión Especial y manifestó que había de dar con mesura los futuros pasos. Fue así que en la reunión de la Junta de Acreedores del mes pasado se resolvió postergar toda decisión por sesente días. Como es sabido, en esa Junta no toma parte el Banco de la República por ser acreedor con garantias reales sobre la firma deudora. Sin embargo, señor Presidente, cuando a todas luces los ojos de más de cuatrocientas familias de trabajadores están siguiendo ansiosamente los pasos del Parlamento tendientes, en última instancia, a que , esta fuente de trabajo no se cierre, el sábado último nos encontramos con una información dada a conocer por intermedio de la prenez -concretamente en el diario "El Dia" - según la cual el Banco de la República decidió llamar a interesados en la compra del crédito que esa institución posee contra la emprese Rinfex S.A., propietaria del Frigorífico "Cruz del Sur", comprendiendo diche operación el traspaso a favor del adquirente de las garantias reales y personales en poder del BROU. Según se anuncia, a partir dei día jueves venidero, en la sede "19 de Junio", los interesados podrán retirar el pliego de condiciones y disponen para presentarse de un plazo que vance el 3 de octubre próximo.

Como se ve, luego de lo que el propio Presidente del Banco de la República diera a conocer en su exposición reciente ante la Cámera de Industrias, el frigorífico "Cruz del Sur" es el destinatario de los propósitos de liquidación que orientan e esa institución.

Estamos ante un hecho de enorme gravedad, tal como está planteado, porque se intente bloqueer el estudio de una salida inmediata que permita la continuidad de la fuerse de trabajo, en tento que el único fin que se persiguo es cerrar definitivamente el frigorífico "Cruz del Sur".

Preguntamos por qué pers el comienzo de esta operación de rematé de créditos de empresas enclaudades se eligió al que tiene que ver con el frigorífico "Cruz del Sur", Pre"guntamos por qué, en lugar de remetar al mejor poetor"—si es que existe— los créditos de Rinfex S.A., traspasando las garantíes al supuesto comprador, el Banco de la República no sugiere al Poder Ejecutivo el cambio de propiedad del establecimiento a favor del Estado.

Creemos que ésta es la solución y no la que postula el Banco de la República. Todos sabemos que la deuda da Rinfex S.A. oscila en los veintitantos millones de dólares -en su casi totalidad con el Estado- y que, tal como lo minifestara el propio Presidente del Banco Central en la Comisión Especial, si se rematara, apenas se obtendrían uno o dos millones de dólares, cifra inclusive inferior el valor de los activos de la planta. Ello significa que la opera: ción impulsada por el Banco de la República será ruinosa pera el propio Estado, porque, en el hipotético caso de que aperazos el tan mentado interesado el Banco de la República no rescatará ni la décima parte del total de los créditos o del pasivo del que es acreedor el Estado. Por lo tento, señor Presidente, evidentemente el camino elegido por el Banco de la República no es el más conveniente ni el más oportuno. Pero no nos llamemos a engeño: claramente se advierte la imposibilidad de que esta tipo de operación se concrete, con lo cual lo único seguro será que a falta de interesados o de ofertas en las condiciones de compra del crédito aludido, el Banco de la República tendrá el camino despeiado para liquidar la fuente de trabajo y con ello las expectativas de cientos de trabajadores.

En estas condiciones, sellor Presidente, atento a esta iniciative del Banco de la República, que contradice la necesidad de encontrar una solución efectiva y perdureble para esa fuente de trabajo y que de manera particular contemple los intereses en juego del Estado, inicietiva que arriesga repetir en el país los desastrosos antecedentes del sonado caso de SAUDICO, continuamos creyendo que, definitivamente, el Parlamento debe procesar una auténtica salida al probierna. Es por ello que seguimos expectantes el trabajo de la Comisión y, como legisladores, creemos que un camino real y posible --tal como lo manifestéramos en la propie Comisión- es la declaración de utildad pública del frigorífico ("Cruz del Sur") , propieded de la emprese RINFEX S.A., y la exproplación de sus activos de manera de asegurar la continuidad de funcionamiento del establecimiento, aprovechando su capacidad y condiciones con lo que se derá tranquilidad a los obreros y a los distintos sectores sociales que reivindican la solución de fondo para ese frigorífico.

En consecuencia, solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras pelabras, se pase a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Industría y Energía, al Banco de la República Oriental del Uruguay, y a la Comisión Especial de la Cámara que trata este tema.

SEÑOR PRESIDENTE (Cassina),- Se ve a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

- Cuarenta y dos en cuarenta y tres: Afirmativa.

Berein Scholary

MEMORANDO

A LOS SEÑORES MIEMBROS DE LA COMISION ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DE LA SITUACION DEL FRIGORIFICO " CRUZ DEL SUR ".-

ASUNTO FRIGORIFICO CRUZ DEL SUR (RINFEX S.A.)

I.- La ASOCIACION NACIONAL DE CARNICEROS nuclea a un conjunto de comerciantes carniceros, que representam al sector más dinámico de la actividad, quiénes comercializan la mayor parte del producto destinado al abasto en nuestro Departamento.-

II .- SITUACION ACTUAL DEL ABASTO .-

tria frigorífica y de los operadores que intervienen en el abasto, dictadas por el Poder Ejecutivo, tienen una directa inciel
dencia en nuestra actividad. Como consecuencia de las mismas
se ha producido un retiro de operadores del mercado, lo que
ha derivado en una concentración de la oferta, con la lógica
y previsible incidencia en los precios, lo que en definitiva
efecta a la población consumidora.

Tal situación determina nuestra preocupación de acce der como operadores, en primera instancia, a una planta de fagna, a los efectos de realizar nuestro propio abasto.-

III.- CARACTERISTICAS DEL FRIGORIFICO "CRUZ DEL SUR".-

Se trata de una planta que per su magnitud, sus con diciones operativas, su ubicación, su disponibilidad de frío, su grado de mantenimiento, y el hecho de estar actualmente en actividad, reúne, estimamos, las condiciones óptimas requeri das de acuerdo a nuestras necesidades. Por otra parte, por el volumen de mano de obra empleada, la misma constituye una fun damental fuente de sustento seguro y permanente para un amplio sector de la población de la zona.-

IV.- SITUACION ACTUAL DEL FRIGORIFICO "CRUZ DEL SUR".ARENAL GRANDE 1856-TEL. 40 17 27 - MONTEVIDEO-URUGUAY

0



ASOCIACION NACIONAL DE CARNICERUS FUNDADA EL 26 DE JUNIO DE 1984

2

RINFEX S.A. ha solicitado un concordato, cuyo trámite se prolonga desde hace bastante tiempo, sin avizorarse posibilidades ciertas de acuerdo con los acreedores. Según nuestros informes se llegará necesariamente a la liquidación judicial. De acuerdo al monto estimado del pasivo, y a los cráditos del Banco de la República, es de presumir con fundamento que el miemo, luego de las instancias judiciales que correspondam, será adjudicatario de tal planta. En la actualidad la misma funciona parcialmente, bajo la dirección de un interventer, que reviste la calidad de Contador del Banco de la República.

V.- NUESTRO PROPOSITO.-

Nos proponemos lograr a un acuerdo para faenar en la mencionada planta, cumpliendo estrictamente con los requisió tos vigentes en la materia. De acuerdo a los volúmenes de ven te manejados, estaríamos en condiciones de lograr un funcionamiento continuo, que permita asegurar el pleno empleo de la mano de obra vinvuleda a dicha planta. (Existe entre nues tros asociados una capacidad potencial de consumo estimada en unas dos mil toneladas mensuales). Este sería el primer paso a efectos de concretar, para el caso de arribarse a la situación pravista en el capítulo IV, la posible adquisición de tal planta. Para ello estimamos en principio que sería ne cesaria la previa determinación de las condiciones esenciales que regirían tal operación, mediante acuerdo con el den-

Dose Antonio Lopez

Secretario

Andrés Cambon

Presidente

1:8

Edmara do Representantes Secretaria Nº 1191

Montevideo, 20 de abril de 1987.

A la Comisión Especial sobre la Situación del Frigorífico Cruz del Sur.

Por Resolución de la Cámara, con el alcance del artículo 149 del Reglamento y a solicitud del señor Representante don Gustavo Varela, tengo el agrado de remitir a esa Comisión copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el mismo, en sesión de 18 de marzo del año en curso, relacionadas con la situación de la industria frigorífica y con la negativa del Instituto Nacional de Carnes (INAC) para que el frigorífico Cruz del Sur realizara una exportación de carne a Brasil.

mi mayor consideración.

Saludo a esa Comisión con

HECTOR S. CLAVIJO Secretario

VERSION TAQUIGRAFICA DE LAS PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL SEÑOR REPRESENTANTE DON GUSTAVO VARELA EN SESION DE 18 DE MARZO DE 1987

SENOR VARELA. - Señor Presidente: Voy a referirme a un tema que angustia al departamento de Canelones a raíz de la situación que padece la industria frigorífica en general pero, fundamentalmente, las que están localizadas en las ciudades de La Paz, Las Piedras y Progreso. La paralización de los frigoríficos COMARGEN e INPROGRAN y la escasa actividad del frigorífico Cruz del Sur, está provocando un verdadero estallido social debido a la cantidad de gente que ha quedado sin trabajo, personal con el cual se mantienen deudas laborales de gran importancia. Son más de dos mil personas y sus respectivas familias las que estan directamente afectadas con la paralización de dichos frigoríficos; pero también es el comercio y las empresas de servicios de estas ciudades las que están sufriendo por la situación.

Hemos venido trabajando conjuntamente con legisladores de todos los partidos, con los sindicatos de los frigoríficos y con los vecinos de estas ciudades, tratando de resolver estos problemas. Inclusive esta Cámara ha considerado conveniente la creación de una Comisión especial que estudie el caso del frigorífico Cruz del Sur. Pero pese a la buena voluntad de institutos del Estado, como ser los Bancos de la República y Central, las soluciones no llegan y la situación es cada vez más grave. Además, nos encontramos con una falta de políticas dirigidas a obtener los cambios estructurales que requiere la industria frigorífica, de fundamental importancia para el país, y para lograr la salida de su principal producción, la ganadería. Esto debe ser responsabilidad del Poder Ejecutivo.

Nos hemos encontrado con hechos que reputamos muy graves, porque un instituto oficial como INAC no ha sabido responder a hechos concretos para solucionar, al menos paliativamente, este tipo de situaciones.

Voy a relatar como ejemplo un hecho que califico como muy grave donde INAC debe asumir la responsabilidad que le cabe ante esta ituación.

La intervención del frigorífico Cruz del Sur -intervención del anco de la República Oriental del Uruguay y del Banco Centrai- concretó rrante los meses de noviembre y diciembre de 1986 una serie de egocios con importadores brasileños por valor de alrededor de 3S 4:500.000, a través del Protocolo de Expansión Comercial, por que se iba a faenar en la primera mitad de 1987, il toneladas de carne ovina y dos mil quinientas toneladas de arne vacuna. Buscó esta intervención mediante la presentación de acturas proforma y la afectación del cupo de la Cámara de Industrias ara gestionar guías de importación de CASEX. Se inscribe en la Cámara 1 Industrias como empresa interesada en participar de este convenio el PEC y atento a que se trataba del rubro carnes se delegó en MAC su administración. Se formaliza el pedido ante INAC el día 16 e diciembre a fin de lograr la inclusión dentro del PEC de 1986, el día 18, a pesar de que todo el aspecto burocrático estaba completo terminado, INAC niega la posibilidad de que el frigorífico Cruz el Sur pueda realizar dicha exportación.

La única razón que dio el presidente del INAC a la intervención l frigorífico Cruz del Sur, a través de un llamado telefónico, e que, según su parecer, era un abuso seguir vendiendo carne a asil tal como se había hecho el año pasado y que, por lo tanto, razones de "urbanidad" no le convenía a Uruguay realizar ventas través del Protocolo de Expansión Comercial.

Esta respuesta es, cuando menos, totalmente inaceptable y de una avedad inusitada. Por este motivo, señor Presidente, además de solicir que la versión taquigráfica de mis palabras pasen al Ministerio Industria y Energía, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y sca y a INAC, y voy a pedir también que se eleve a la Comisión

110

Especial que estudia el tema del frigorífico Cruz del Sur, donde ampliaré esta información.

SEÑOR PRESIDENTE (Cortazzo). - Se va a votar el trámite solicitado por el señor Diputado.

(Se vota)

-Cincuenta y uno en cincuenta y dos: Afirmativa.

CAMARA DE REPRESENTANTES

Montevideo, 2 de abril de 1987.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

HECTOR S. CLAVIJO Secretario Nontevideo, 11 de junio de 1987.-

105/39/987

Sebor Em sidente de la Câmara de Representantes, Don Victor Cortazzo.-

cha 23 up marii de 1987, por el que transcribe el pedido de informes formulado por la Comisión Especial - para el istudio de la Situación del Prigorifico "Cruz del Sur".-

Al respecto, ne es grato dirigirme al Sr. Preminente remitióndole -adjunto- copia del texto del informe que, sobre el particular, produjo el Instituto mestanal de Carnes, a requarimiento de esta Secretaría de atado.-

saludo al Sr. Presidente con toda con-

THE AST. PEDRO BONINO GARMENDIA

013

17DIC 1986

CRUZSUR UY 4479 inac uy22074

CRUZSUR UY 4479 IELEX NO. 1100 4,070 19/13/89

PRESIDENCIA DEL INSTITUTO HACIONAL DE CARNES

AUTORIZACION DE EXPORTACION REF. 1

SOLICITANOS A UD. TENGA A BIEN AUTURIZARNOS LA SIGUIENTE VENTA DE EXPORTACION DENTRO DEL PROTOCOLO DE EXPANSION

CUNERCIAL CON BRASIL CORRESPONDIENTE A 1984

CAPON/UVEJA ENFRIADO CON HUESO PRODUCTO: CODIGO: 122.524

W VOLUMEN, 500 TONS.

DOLS. 988 FOR PLANTA CON 2 P.CTENTO DE CUNTSTON INCL. PRECIO

CARNE VACUNA CONTINENTAL CUARTO TRASERO CON HUESO 8 COSTILLAS

CODIGO: 112.317

750. TON8. VOLUMEN.

BOLS. 1.450 FOB PLANTA CON 2 P.CIENTO DE CONISION INCL.

PRODUCTO: CUARTOS DELANTEROS SIN HUESO CONTINENTAL ENFRIADO

112.117 C00100:

VOLUMEN: 500, TUNS.

PRECIO: BOLS. 1.550 FOD PLANTA CON 2 P.CIENTO DE CONISION INCL.

PRODUCTO: CUARTOS COMPENSADOS BOVINOS MANUFACTURA SIN HUESO INCOMPLETOS SIN LONG ENFRIADO.

112.410

VOLUMEN: .1.000 TOMS. PRECIO: DOLS. 1.480 FOB PLANTA CON 2 P.CIENTO DE CONTSION INCL.

DESTINO: BRASIL

ENBARQUE: ENERO-HARZO/987

ATENTOS SALUDOS,

FRIGORIFICO CRUZ DEL SUR

CONG REC. PLS.+7

bien rec byby77+

CRUZSUR UY 6479

1 1mme uy22074

1:41

. Nacht

1712 0904 004.5 MIN

But the straining world the state of the



H514

INSTITUTO NACIONAL DE CARNES

ANAXO II

Transcripción de la Resolución de la Junta del Instituto de fecha 16.12.86 (Acta Nº 156)

SE RESUELVE

- No autorizar ninguna exportación del régimen del PBC hasta tanto la Junta no resuelva la distribución del cupo correspondiente.
- 2) Distribuír cuotas para el negocio de carne para con-
- 3) Cometer a la Dirección de Comercialización que elabore los criterios de distribución de cuotas y su instrumentación, los cuales serán puestos a consideración de la Junta."

25

46479 4 ..

4 1: 1

CRUZSUR IJY 6479 inac uy724

inac a frigorifico cruz del sur tlx nro 2915/986 : montavideo, diciembre 18, 1984

045

con referencia a vuestra solicitud de autorizacion de venta presentada el 17.12.86 a este instituto, cumplenos comunicar a uds que no fue autorizada la siguiente venta:

autorizado 110

destinos brasil embarque : enero/febrero

producto : capon/oveja enfr c/h (cod 122.524) volumen : 500 tons

: dls 988/ton fob planta con 2 0/0 comision precio

producto : carne vac continental cuarto trasero c/h 8 costillas (cod 112.317)

volumen : 750 tons

s dis 1.450/ton fob planta con 2 0/0 comision precio

producto : cuartos delanteros s/h cont enfr (cod 112.117)

volumen : 500 tons

s dls 1.550/ton fob planta con 2 0/0 comision precio

producto : cuartos compensados bovinos manufactura s/h incompletos

sin lone enfr (cod 112.610) volumen : 1.000 tons

precio . .. dls 1.480/ton fob planta con 2 0/0 comision

atentos saludos instituto nacional de carnes

CRUZSUR UY 6479 inac uy724

Marie 1

0

outendi fuje, s

WRITEHR HE SATE TELEX 110 . 1012

24/12/94

ANEXO III

שני ושים

PRESIDENCIA DEL

REP. AUTORIZACION DE EXPORTACION

soligitabos sa un, temba a bien autoritarpos la signiente VENTA OF EXPORTACION DENTRO DEL PROTOCOLO DE EXPANSION

COMERCIAL CON DRABIL CORRESPONDIENTE A 1984:

PRODUCTO: CAPON/OVEJA ENFRIADO CON HUESO 122.524 CODICO sno thing. UOLUMEN I NOIS: 988 FOR PLANTA CON 2 P.CJENTO DE CONTSTON THEIL. PRECIO

CAPNE VACIMA CONTINENTAL CUARTO TRASERO CON HUESO PRODUCTO

8 COSTILLAS

CODIGOS 112.317 750 TONS. " "VOLUMEN :

DOLS. 1.459 FOR PLANTA CON 2 P.CIENTO NE CONISION INCL.

PRODUCTO: CHARTOS DELANTEROS SIN HUESO CONTINENTAL ENERIADO... 112.117 VOLUMENT 500 TONS.

PRECIO: DOLS. 1.550 FOR PLANTA CON 2 P.CIENTO DE CONTSTON INCL.

PRODUCTO: CUARTOS COMPENSADOS BOVINOS MANUFACTURA SIN HUESO INCOMPLETOS SIN LONG ENFRIADO

CODICOR 112.410 1.000 TONS.

PRECIO: BOLS. 1.400 FOR PLANTA CON 2 P.CIENTO CONTSTON INCL.

DESTING BRASIL ENBARQUES ENERO-ENERO-MARZO/87

ATENTOS SALUDOS,

er diality of spines

FRIGORIFICO CRUZ DEL SUR - RINFEX 4.A.

CONO REC. PLS.+7

ok bien rec bibit CRUZSUR UY 6479 inac uy72

村山村

BCC V4477 CRUZSUR UY 4479 IBBC WY22076

260

1154

insc s frigorifice cruz del sur tlx are 2744/786 mentevideo, diciembre 27, 1786

con referencia a vuestra solicitud de autorizacion de venta presentada el 24.12.84, a este instituto, cumplenos comunicar a uds que no fue autorizada la siguiente venta:

no sutorizada

dustine : bresil

producto a capon/eveja enfriado c/h (ced 122.524) velumen a 500 tens procie a dla 705/ten feb planta cen 2 0/0 conision

producto : carpo vac continental cuarto trasero c/h 8 costillas (cod 112.317)

velumen : 750 tens

procio : die 1.450/ton fob con 2 0/0 conision

producte : cupries delenteres sin huese cent enfr (ced 112.1137 velumen : 500 tens

procio : dis 1.850/ton fob planta con 2 9/0 comision

producte : custies compensades bevines manufacture s/huese incompletes sin lone enfr (cod 112,410) valumen : 1.000 tens procie : dis 1.400/ten feb plants con 2 0/0 conision

sténtos sòludos institute sociosol de corpos

E CRUZBUR UT 6479 innc wy22076 2712 1746 003,3 HEM

1 111:

5>

outeaule figues ?

HEXO V

118

INSTITUTO NACIONAL DE CARNES

Resolución # 8/987

Montevideo, enero 22 de 1987

VISTO: el Acuerdo de Complementación Económica Nº 2 suscrito entre los Gobiernos de la República Federativa del Brasil y de la República ---Oriental del Uruguay, denominado Protocolo de Expansión Comercial (P.E.C.).

CONSIDERANDO: que es competencia del Instituto Nacional de Carnes la distribución y adjudicación de cupos de exportación de productos cárnicos de origen uruguayo con destino al Brasil en el marco del moncionado Acuerdo.

ATENTO: a lo dispuesto por el Decreto-Ley 15.605 de 27 de julio de 1984.--

-- LA JUNTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARNES --

RESURLVE

- 1°) Distribuir y adjudicar cuotas de exportación de carne vacuna, carne ovina y sus menudencias comestibles.
- 2°) El cupo de 30.000 toneladas peso producto de carne vacuna para consumofresca, refrigerada o congelada con o sin hueso a exportar a la República Federativa del Brasil correspondiente al monto expresado en unidades de volumen físico incluido en el programa de desgravación otorgado para 1987 bajo los items 02.01.1.01/02.01.1.02/02.01.1.03 y 02.01.1.04, será cubierto por las siguientes empresas en las cantidades que se indican:-

Frigorffico y Matadero Comargen S.A.		4 358	toneladas
Princeffice Manager Courses # 5			COMEZEGES
Prigorifico Matadero Carrasco S.A.		3.707	
Frigorffico Tacuarembő S.A.		3.629	
Establecimientos Colonia S.A.		2.398	
Frigorífico La Caballada - Cybarán S.A.		2.212	•
Frigorffico San Jacinto - Nirea S.A.	4	1.954	•
Frigorffico Las Piedras S.A.	-	1.426	•
Carlos A. Cabrera S.A C.A.C.S.A.	:	1.054	•
Frigorffico Elbio Pérez Modríguez S.A.		1.018	•
Frigorifico Durazno S.A.		. 873	
Productores Unidos Ltda P.U.L.		826	
G.A.P.		700	
Frigorifico Hatadero Del Este S.A.		672	•.
Frigorifico Santos Lugares - Inprogan S.A.		552	
Prigorffico Canalones - Miguel Ameglio S.A.		546	•
Central Cooperativa de Carnes		474	•
Establecimientos Frigoríficos del Cerro S.A.		366	
Frigorffico Industrial Pando S.A.		237	•

The

PALLINIS MAY WINE